Chart no. 2206

2206 - 2206-1 - New Chart - 27-JUN-1997 - NAD 1983

28-DEC-2007 LNM/D. 23-JUL-2004

Add submarine power cable joining 46°04′02.6″N 081°45′54.7″W
(See Chart No. 1, L31.1) 46°04′01.3″N 081°45′54.3″W
46°03′56.4″N 081°45′37.5″W
46°03′53.8″N 081°45′17.6″W
This notice affects Electronic Navigational Chart: 46°03′46.3″N 081°45′00.2″W
CA573292 46°03′47.8″N 081°44′58.1″W
46°03′45.0″N 081°44′42.9″W
46°03′46.4″N 081°44′26.0″W
46°03′37.9″N 081°44′02.2″W
46°03′38.2″N 081°43′53.0″W
and 46°03′42.2″N 081°43′50.8″W

DFO(6603031-01)

28-DEC-2007 LNM/D. 23-JUL-2004

Add submarine power cable joining 46°03′42.2″N 081°43′50.8″W
(See Chart No. 1, L31.1) 46°03′40.7″N 081°43′47.7″W
46°03′45.8″N 081°43′12.3″W
46°03′31.8″N 081°43′06.9″W
This notice affects Electronic Navigational Chart: 46°03′28.2″N 081°42′50.1″W
CA573292 46°03′29.2″N 081°42′24.1″W
46°03′34.0″N 081°42′15.1″W
and 46°03′36.9″N 081°42′13.9″W

DFO(6603031-02)

28-DEC-2007 LNM/D. 23-JUL-2004

Add submarine power cable joining 46°03′36.9″N 081°42′13.9″W
(See Chart No. 1, L31.1) 46°03′36.8″N 081°42′04.0″W
and 46°03′37.1″N 081°41′57.2″W

This notice affects Electronic Navigational Chart: *DFO(6603031-03)*
CA573292

23-JUL-2004

Replace starboard hand pillar light buoy Fl R, marked EE6, with starboard hand spar light buoy Fl R, marked EE6 46°00′09.5″N 081°43′12.3″W

(D2004051) LL(989.300) DFO(6601950-02)

23-JUL-2004

Chart no. 2206

Replace port hand pillar light buoy Fl G, marked EE5, with port hand spar light buoy Fl G, marked EE5 — 46°00′16.4″N 081°43′27.0″W

(D2004052) LL(989.400) DFO(6601950-03)

2206 - 2206-2 - New Chart - 27-JUN-1997 - NAD 1983

28-DEC-2007 — LNM/D. 23-JUL-2004

Add submarine power cable (See Chart No. 1, L31.1) — joining 46°03′31.8″N 081°42′19.6″W; 46°03′34.1″N 081°42′14.9″W; and 46°03′36.9″N 081°42′13.9″W

This notice affects Electronic Navigational Chart: CA573292

DFO(6603031-02)

28-DEC-2007 — LNM/D. 23-JUL-2004

Add submarine power cable (See Chart No. 1, L31.1) — joining 46°03′36.9″N 081°42′13.9″W; 46°03′36.8″N 081°42′03.8″W; 46°03′39.0″N 081°41′40.0″W; 46°03′36.9″N 081°41′26.5″W; 46°03′27.6″N 081°40′59.0″W; 46°03′23.0″N 081°40′32.0″W; 46°03′17.6″N 081°40′18.8″W; 46°03′17.3″N 081°40′03.0″W; 46°03′17.8″N 081°39′54.8″W; 46°03′15.4″N 081°39′47.6″W; and 46°03′13.5″N 081°39′44.2″W

This notice affects Electronic Navigational Chart: CA573292

DFO(6603031-03)

28-DEC-2007 — LNM/D. 23-JUL-2004

Add submarine power cable (See Chart No. 1, L31.1) — joining 46°03′09.6″N 081°39′37.3″W; 46°03′06.2″N 081°39′31.3″W; 46°02′55.4″N 081°39′31.5″W; 46°02′51.4″N 081°39′30.7″W; 46°02′36.6″N 081°39′10.1″W; 46°02′36.7″N 081°38′31.9″W; 46°02′39.9″N 081°38′12.0″W; and 46°02′49.9″N 081°38′08.3″W

DFO(6603031-04)

28-DEC-2007 — LNM/D. 23-JUL-2004

Chart no. 2206

Add submarine power cable joining 46°02′49.9″N 081°38′08.3″W
(See Chart No. 1, L31.1) 46°02′38.0″N 081°37′37.1″W
46°02′34.6″N 081°37′14.8″W
46°02′34.7″N 081°36′22.0″W
46°02′31.2″N 081°35′54.0″W
and 46°02′24.5″N 081°35′43.3″W

DFO(6603031-05)

2206 - 2206-4 - New Chart - 27-JUN-1997 - NAD 1983

28-DEC-2007 LNM/D. 23-JUL-2004

Add submarine power cable joining 46°02′32.9″N 081°36′09.6″W
(See Chart No. 1, L31.1) 46°02′31.2″N 081°35′54.0″W
46°02′24.5″N 081°35′43.3″W
46°02′24.1″N 081°35′35.1″W
and 46°02′25.8″N 081°35′34.1″W

DFO(6603031-05)

2206 - Inset/Cartouche A - Sheet/Feuille 1 - New Chart - 27-JUN-1997 - NAD 1983

28-DEC-2007 LNM/D. 23-JUL-2004

Add submarine power cable between 46°03′44.0″N 081°43′11.6″W
(See Chart No. 1, L31.1) and 46°03′38.0″N 081°43′09.1″W

DFO(6603031-02)

This notice affects Electronic Navigational Chart:
CA573292