Chart no. 4852

4852 - Clarenville - New Chart - 02-DEC-1994 - NAD 1983

03-NOV-2006 LNM/D. 17-MAR-2006

Add Pipeline between 48°10′14.8″N 053°57′33.7″W
and 48°10′16.0″N 053°57′28.0″W

DFO(6303098-01)

31-DEC-2004 LNM/D. 24-SEP-2004

Add water intake pipe between 48°10′24.0″N 053°57′34.0″W
and 48°10′22.0″N 053°57′22.0″W

DFO(6302131-01)

4852 - Smith Sound and / et Random Sound - New Chart - 02-DEC-1994 - NAD 1983

15-SEP-2023 LNM/D. 14-JUL-2023

Add green port hand lighted spar buoy Fl G, marked TS1 48°01′17.1″N 053°41′22.9″W
(See Chart 1, Qc)
This notice affects Electronic Navigational Chart: CA476051 *(N2023090) LL(465.2) DFO(6310741-01)*

14-JUL-2023 LNM/D. 01-JUL-2022

Amend FlR 6s to read Fl R 5s against light 48°09′15.8″N 053°44′41.1″W
(See Chart 1, P16)
This notice affects Electronic Navigational Chart: CA476051 *(N2023064) LL(466.8) DFO(6310678-01)*

01-JUL-2022 LNM/D. 30-DEC-2016

Amend Fl 3s 38m 5M to read Fl 4s38m5M against light 48°05′41.1″N 053°32′43.1″W
(See Chart No. 1, P16)
This notice affects Electronic Navigational Chart: CA376153, CA476051 *(N2022064) LL(465) DFO(6310096-01)*

01-JUL-2022 LNM/D. 30-DEC-2016

Delete red starboard hand lighted spar buoy FlR, marked TV6 48°06′10.5″N 053°54′03.9″W
(See Chart No. 1, Qf) *(N2022074) LL(466.08) DFO(6310107-01)*
This notice affects Electronic Navigational Chart: CA476051

Chart no. 4852

01-JUL-2022 LNM/D. 30-DEC-2016

Add red starboard hand lighted spar buoy Fl R, marked TV6 — 48°05′44.0″N 053°53′01.4″W
(See Chart No. 1, Qf) — *(N2022074) LL(466.08) DFO(6310107-02)*
This notice affects Electronic Navigational Chart: CA376153, CA476051

30-DEC-2016 LNM/D. 16-OCT-2015

Add marina — 48°09′30.6″N 053°57′54.8″W
(See Chart No. 1, F11.1)
This notice affects Electronic Navigational Chart: CA476051 — *DFO(6307803-01)*

16-OCT-2015 LNM/D. 12-SEP-2014

Add light FlR — 48°09′35.2″N 053°57′34.2″W
(See Chart No. 1, P1)
This notice affects Electronic Navigational Chart: CA476051 — *(N2015041) LL(466.2) DFO(6307256-01)*

12-SEP-2014 LNM/D. 28-OCT-2011

Add radio reporting line — between 48°05′40.8″N 053°32′42.3″W and 48°01′54.9″N 053°24′31.0″W
(See Chart No. 1, M40.2)

This notice affects Electronic Navigational Chart: CA276092, CA376146 — *DFO(6306732-03)*

12-SEP-2014 LNM/D. 28-OCT-2011

Add mandatory calling-in point ″2″ with arrowhead pointing 028° and 208° — 48°02′46.4″N 053°26′24.7″W
(See Chart No. 1, M40.1) — *DFO(6306732-04)*
This notice affects Electronic Navigational Chart: CA276092

12-SEP-2014 LNM/D. 28-OCT-2011

Affix patch — 48°04′00.0″N 053°44′00.0″W
PDF
DFO(6306732-13)

12-SEP-2014 LNM/D. 28-OCT-2011

Add See / Voir note — 48°05′03.8″N 053°30′31.0″W
VTS ZONE / ZONE STM
DFO(6306732-16)

Chart no. 4852

28-OCT-2011 LNM/D. 10-JUN-2011

Add breakwater with legend Bkw between 48°09′36.7″N 053°57′37.7″W
(See Chart No. 1, F4.1) and 48°09′35.0″N 053°57′34.3″W

DFO(6305789-01)

10-JUN-2011 LNM/D. 29-OCT-2010

Add light FlR 6s 48°09′15.8″N 053°44′41.3″W
(See Chart No. 1, P16)

(N2011028) LL(466.8) DFO(6305491-01)

29-OCT-2010 LNM/D. 09-APR-2010

Delete light Fl R 6s 48°09′15.9″N 053°44′40.9″W
(See Chart No. 1 P1)

(N2010051) LL(466.8) DFO(6305063-01)

29-OCT-2010 LNM/D. 09-APR-2010

Replace wharf with wharf in ruins with legend Ru between 48°09′15.5″N 053°44′42.3″W
(See Chart No. 1 F33.1) and 48°09′15.9″N 053°44′40.9″W

DFO(6305063-02)

09-APR-2010 LNM/D. 26-FEB-2010

Delete light FlG 48°05′59.9″N 053°44′25.2″W
(See Chart No 1 P16)

LL(466.6) DFO(6304742-01)

09-APR-2010 LNM/D. 26-FEB-2010

Add wharf between 48°05′58.2″N 053°44′25.7″W
(See Chart No 1 F14) and 48°05′58.8″N 053°44′24.8″W

DFO(6304742-02)

09-APR-2010 LNM/D. 26-FEB-2010

Add light FlG 48°05′58.8″N 053°44′24.8″W
(See Chart No 1 P16)

LL(466.6) DFO(6304742-03)

26-FEB-2010 LNM/D. 12-FEB-2010

Chart no. 4852

Delete light Fl G 6s 48°09′14.4″N 053°44′41.4″W
(See Chart No. 1 P1)
(N2010001) LL(466.8) DFO(6304721-01)

26-FEB-2010 LNM/D. 12-FEB-2010

Add light FlR 6s 48°09′15.9″N 053°44′40.9″W
(See Chart 1 P1)
(N2010001) LL(466.8) DFO(6304721-02)

12-FEB-2010 LNM/D. 06-MAR-2009

Amend FlR 3s 38m 5M to read Fl 3s 38m 5M against light 48°05′41.1″N 053°32′43.1″W
(See Chart No 1 P16)
(N2009053) LL(465) DFO(6304674-01)

06-MAR-2009 LNM/D. 01-FEB-2008

Chart no. 4852

Add submarine cable joining 48°15′09.3″N 053°24′31.0″W
(See Chart No 1 L30.1) 48°15′17.3″N 053°25′12.9″W
48°15′17.6″N 053°25′33.6″W
48°15′14.3″N 053°27′25.8″W
48°15′02.9″N 053°28′18.2″W
48°14′40.2″N 053°29′12.0″W
48°14′06.2″N 053°30′00.0″W
48°13′29.1″N 053°31′24.8″W
48°13′21.9″N 053°31′55.7″W
48°12′57.8″N 053°33′02.4″W
48°12′40.0″N 053°33′36.1″W
48°12′16.3″N 053°34′01.6″W
48°11′40.5″N 053°35′03.1″W
48°11′22.6″N 053°35′48.0″W
48°11′13.5″N 053°36′22.7″W
48°10′12.6″N 053°38′12.0″W
48°10′02.5″N 053°38′39.9″W
48°09′20.1″N 053°42′13.1″W
48°09′21.6″N 053°42′47.1″W
48°09′35.1″N 053°43′38.0″W
48°09′56.7″N 053°44′10.0″W
48°10′30.8″N 053°44′29.6″W
48°10′39.7″N 053°44′39.8″W
48°10′51.9″N 053°45′02.0″W
48°10′59.2″N 053°45′28.0″W
48°11′06.4″N 053°47′21.6″W
48°10′49.8″N 053°48′41.9″W
48°10′51.8″N 053°49′25.7″W
48°10′44.6″N 053°50′57.1″W
48°10′46.6″N 053°51′11.5″W
48°10′56.0″N 053°51′33.2″W
48°11′25.5″N 053°52′11.6″W
48°11′35.3″N 053°52′31.7″W
48°12′04.5″N 053°52′43.0″W
48°12′35.9″N 053°53′13.8″W
48°13′02.5″N 053°55′28.4″W
and 48°13′20.0″N 053°57′26.2″W

DFO(6304218-01)

01-FEB-2008 LNM/D. 26-OCT-2007

Add light QG 48°02′43.0″N 053°38′47.0″W

(N2007058) LL(465.37) DFO(6303726-01)

26-OCT-2007 LNM/D. 23-MAR-2007

Chart no. 4852

Add red starboard hand lighted spar buoy FlR, marked TSP4 — 48°02′37.6″N 053°38′42.3″W
(See Chart No 1 Section Q 24.) *(N2007038) LL(465.39) DFO(6303631-01)*

26-OCT-2007 LNM/D. 23-MAR-2007

Add red starboard hand lighted spar buoy FlR, marked TSP2 — 48°02′37.9″N 053°38′47.6″W
(See Chart No 1 Section Q 24.) *(N2007039) LL(465.38) DFO(6303632-01)*

23-MAR-2007 LNM/D. 03-NOV-2006

Amend ″FR″ to read ″FlR″ against light — 48°08′49.2″N 053°41′45.6″W

(N2007004) LL(464.5) DFO(6303317-01)

17-MAR-2006 LNM/D. 31-DEC-2004

Add red starboard hand lighted spar buoy Fl R, marked TV4 — 48°05′21.0″N 053°42′30.0″W

LL(465.8) DFO(6302768-01)

24-SEP-2004 LNM/D. 09-JUL-2004

Add yellow, black, yellow west cardinal spar light buoy VQ(9) 10s, marked TRP — 48°12′32.1″N 053°31′51.9″W

(N2004161) LL(464.6) DFO(6301859-01)

24-SEP-2004 LNM/D. 09-JUL-2004

Add red starboard hand spar light buoy FlR, marked TRP2 — 48°09′21.4″N 053°44′30.1″W

(N2004162) LL(466.75) DFO(6301860-01)

09-JUL-2004 LNM/D. 14-FEB-2003

Add obstruction and legend Obstn — 48°09′22.8″N 053°43′56.4″W

DFO(6301718-01)

09-JUL-2004 LNM/D. 14-FEB-2003

Chart no. 4852

Add submarine cable between 48°09′12.0″N 053°44′36.0″W
and 48°09′22.3″N 053°43′57.0″W

DFO(6301718-02)

14-FEB-2003 LNM/D. 20-DEC-2002

Delete starboard light buoy marked TV8 48°06′04.0″N 053°54′14.0″W

(N2002020) LL(466) DFO(6300192-01)

14-FEB-2003 LNM/D. 20-DEC-2002

Add red starboard hand spar light buoy FlR, marked TV6 48°06′10.2″N 053°54′04.2″W

(N2002074) LL(466.08) DFO(6300429-01)

14-FEB-2003 LNM/D. 20-DEC-2002

Add red starboard hand spar light buoy FlR, marked TV10 48°06′35.8″N 053°53′57.0″W

(N2001142) LL(466.01) DFO(6829778-01)

20-DEC-2002 LNM/D. 04-OCT-2002

Delete green port hand pillar light buoy FlG, WHIS, marked TV1 48°03′01.0″N 053°34′57.5″W

(N2002019) LL(465.2) DFO(6300191-01)

04-OCT-2002 LNM/D. 08-MAR-2002

Add light FIG 48°05′59.6″N 053°44′25.0″W

(N2000408) LL(466.6) DFO(6829326-01)

08-MAR-2002 LNM/D. 11-JAN-2002

Replace black, red, black, isolated danger spar buoy, marked TVG with black, red, black, isolated danger spar light buoy Fl (2) 10s, marked TVG 48°01′45.0″N 053°38′21.0″W

(N2001090) LL(466.1) DFO(6829645-01)

11-JAN-2002 LNM/D. 11-DEC-1998

Chart no. 4852

Amend FI 3s 38m 5M to read FlR 3s 38m 5M 48°05′41.1″N 053°32′43.1″W

(N2000063) LL(465) DFO(6828823-01)