Chart no. 4426

4426 - Dalhousie Harbour - New Edition - 02-AUG-2002 - NAD 1983

09-DEC-2022 LNM/D. 11-MAR-2022

Delete red starboard hand lighted pillar buoy Q R, marked EX2 48°04′25.3″N 066°21′25.9″W
(See Chart 1, Qb)

(G2022126) LL(1343.2) DFO(6310400-01)

09-DEC-2022 LNM/D. 11-MAR-2022

Add red starboard hand lighted spar buoy Q R, marked EX4 48°04′25.6″N 066°21′25.9″W
(See Chart 1, Qb)

(G2022126) LL(1343.2) DFO(6310400-02)

09-DEC-2022 LNM/D. 11-MAR-2022

Delete red starboard hand lighted pillar buoy Fl R, marked EX4 48°04′25.4″N 066°21′44.8″W
(See Chart 1, Qb)

(G2022128) LL(1343.3) DFO(6310402-01)

09-DEC-2022 LNM/D. 11-MAR-2022

Add red starboard hand lighted spar buoy Fl R, marked EX6 48°04′25.9″N 066°21′44.7″W
(See Chart 1, Qb)

(G2022128) LL(1343.3) DFO(6310402-02)

09-DEC-2022 LNM/D. 11-MAR-2022

Delete red starboard hand lighted pillar buoy Fl R, marked EX6 48°04′25.5″N 066°21′55.9″W
(See Chart 1, Qb)

(G2022130) LL(1343.4) DFO(6310408-01)

09-DEC-2022 LNM/D. 11-MAR-2022

Add red starboard hand lighted spar buoy Fl R, marked EX8 48°04′25.7″N 066°21′55.6″W
(See Chart 1, Qb)

(G2022130) LL(1343.4) DFO(6310408-02)

09-DEC-2022 LNM/D. 11-MAR-2022

Reposition green port hand lighted spar buoy Q G, marked EX9 from 48°04′16.2″N 066°23′14.8″W
to 48°04′15.9″N 066°23′08.2″W
(See Chart 1, Qc)

(G2022131) LL(1345.6) DFO(6310409-01)

Chart no. 4426

09-DEC-2022 LNM/D. 11-MAR-2022

Delete green port hand lighted spar buoy Fl G, marked EY1 48°04′12.1″N 066°21′21.8″W
(See Chart 1, Qc)
(G2022132) LL(1362.1) DFO(6310410-01)

09-DEC-2022 LNM/D. 11-MAR-2022

Add green port hand lighted spar buoy Fl G, marked EX3 48°04′13.1″N 066°21′19.2″W
(See Chart 1, Qc)
(G2022132) LL(1362.1) DFO(6310410-02)

01-OCT-2021 LNM/D. 23-JUL-2021

Delete green port hand lighted pillar buoy QG, marked EX7 48°04′16.2″N 066°23′14.6″W
(See Chart No. 1, Qg)
(G2021144) LL(1345.6) DFO(6309662-01)

01-OCT-2021 LNM/D. 23-JUL-2021

Add green port hand lighted spar buoy Q G, marked EX9 48°04′16.2″N 066°23′14.8″W
(See Chart No. 1, Qg)
(G2021144) LL(1345.6) DFO(6309662-02)

23-JUL-2021 LNM/D. 28-MAY-2021

Amend Iso G 3s5M to read Iso G 4s5M against light 48°04′20.2″N 066°21′51.5″W
(See Chart No. 1, P16)
(G2021028) LL(1344) DFO(6309465-01)

28-MAY-2021 LNM/D. 09-APR-2021

Delete front range/leading light Iso R 1s 23ft 48°04′20.5″N 066°22′10.3″W
(See Chart No. 1, P20.2)
(G2021013) LL(1345.4) DFO(6309427-01)

28-MAY-2021 LNM/D. 09-APR-2021

Add light Fl G 4s5M 48°04′20.6″N 066°22′10.4″W
(See Chart No. 1, P1)
(G2021014) LL(1345) DFO(6309428-01)

09-APR-2021 LNM/D. 26-MAR-2021

Chart no. 4426

Amend Fl 5s 69ft 15M to read Iso G 3s5M against light 48°04′20.2″N 066°21′51.5″W
(See Chart No. 1, P16)
(G2020274) LL(1344) DFO(6309351-01)

26-MAR-2021 LNM/D. 26-FEB-2021

Amend Iso G 4s 59ft to read F G against light 48°04′15.1″N 066°21′59.9″W
(See Chart No. 1, P16)
(G2020276) LL(1343.8) DFO(6309381-01)

26-FEB-2021 LNM/D. 30-OCT-2020

Delete rear range/leading light Iso R 4s30ft, with leading line and bearings 84½° - 264½° 48°04′18.5″N 066°22′39.9″W
(See Chart No. 1, P20.2, Pe) *(G2020204) LL(1345.5) DFO(6309235-01)*

14-FEB-2020 LNM/D. 12-JUL-2019

Add depth of 26 feet 48°04′21.4″N 066°22′44.0″W
(See Chart No. 1, I10)
DFO(6308923-01)

14-FEB-2020 LNM/D. 12-JUL-2019

Delete depth of 28 feet 48°04′21.2″N 066°22′42.8″W
(See Chart No. 1, I10)
DFO(6308923-02)

14-FEB-2020 LNM/D. 12-JUL-2019

Add depth of 23 feet 48°04′20.7″N 066°22′39.4″W
(See Chart No. 1, I10)
DFO(6308923-03)

14-FEB-2020 LNM/D. 12-JUL-2019

Add depth of 26 feet 48°04′21.7″N 066°22′39.7″W
(See Chart No. 1, I10)
DFO(6308923-04)

14-FEB-2020 LNM/D. 12-JUL-2019

Add depth of 22 feet 48°04′21.7″N 066°22′36.4″W
(See Chart No. 1, I10)
DFO(6308923-05)

Chart no. 4426

29-DEC-2017 LNM/D. 25-OCT-2013

Add depth of 13 feet 48°04′21.0″N 066°22′33.7″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6308148-01)

29-DEC-2017 LNM/D. 25-OCT-2013

Replace depth of 21 feet with depth of 15 feet 48°04′20.5″N 066°22′35.0″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6308148-02)

29-DEC-2017 LNM/D. 25-OCT-2013

Add depth of 20 feet 48°04′15.3″N 066°21′40.3″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6308148-03)

25-OCT-2013 LNM/D. 30-AUG-2013

Add depth of 19 feet 48°04′16.5″N 066°21′43.3″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6306499-01)

25-OCT-2013 LNM/D. 30-AUG-2013

Delete depth of 20 feet 48°04′14.6″N 066°21′31.8″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6306499-02)

25-OCT-2013 LNM/D. 30-AUG-2013

Add depth of 16 feet 48°04′14.2″N 066°21′31.9″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6306499-03)

25-OCT-2013 LNM/D. 30-AUG-2013

Amend legend 23ft (2008) to read 23ft (2013) 48°04′15.6″N 066°21′41.7″W
(See Chart No. 1, I22)

DFO(6306499-04)

25-OCT-2013 LNM/D. 30-AUG-2013

Chart no. 4426

Delete depth of 23 feet 48°04′22.0″N 066°22′25.3″W
(See Chart No. 1, I10)
DFO(6306499-05)

25-OCT-2013 LNM/D. 30-AUG-2013

Delete depth of 28 feet 48°04′23.3″N 066°22′28.3″W
(See Chart No. 1, I10)
DFO(6306499-06)

25-OCT-2013 LNM/D. 30-AUG-2013

Add depth of 25 feet 48°04′23.2″N 066°22′29.4″W
(See Chart No. 1, I10)
DFO(6306499-07)

25-OCT-2013 LNM/D. 30-AUG-2013

Replace depth of 19 feet with depth of 15 feet 48°04′21.9″N 066°22′28.0″W
(See Chart No. 1, I10)
DFO(6306499-08)

25-OCT-2013 LNM/D. 30-AUG-2013

Delete depth of 15 feet 48°04′21.1″N 066°22′30.5″W
(See Chart No. 1, I10)
DFO(6306499-09)

25-OCT-2013 LNM/D. 30-AUG-2013

Replace depth of 13 feet with depth of 10 feet 48°04′20.4″N 066°22′32.2″W
(See Chart No. 1, I10)
DFO(6306499-10)

25-OCT-2013 LNM/D. 30-AUG-2013

Delete depth of 26 feet 48°04′21.5″N 066°22′34.8″W
(See Chart No. 1, I10)
DFO(6306499-11)

25-OCT-2013 LNM/D. 30-AUG-2013

Delete depth of 31 feet 48°04′20.1″N 066°22′35.4″W
(See Chart No. 1, I10)
DFO(6306499-12)

Chart no. 4426

25-OCT-2013 LNM/D. 30-AUG-2013

Add depth of 21 feet 48°04′20.5″N 066°22′35.2″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6306499-13)

25-OCT-2013 LNM/D. 30-AUG-2013

Delete depth of 27 feet 48°04′23.4″N 066°22′34.7″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6306499-14)

25-OCT-2013 LNM/D. 30-AUG-2013

Add depth of 25 feet 48°04′22.9″N 066°22′36.3″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6306499-15)

25-OCT-2013 LNM/D. 30-AUG-2013

Delete depth of 33 feet 48°04′22.2″N 066°22′38.3″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6306499-16)

25-OCT-2013 LNM/D. 30-AUG-2013

Add depth of 28 feet 48°04′21.3″N 066°22′42.9″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6306499-17)

25-OCT-2013 LNM/D. 30-AUG-2013

Amend legend 35ft (2008) to read 35ft (2013) 48°04′21.9″N 066°22′42.3″W
(See Chart No. 1, I22)

DFO(6306499-18)

25-OCT-2013 LNM/D. 30-AUG-2013

Amend legend 30ft (2008) to read 30ft (2013) 48°04′25.0″N 066°22′38.2″W
(See Chart No. 1, I22)

DFO(6306499-19)

15-MAY-2009 LNM/D. 24-APR-2009

Chart no. 4426

Amend legend 35 ft(2004) to read 35ft (2008) 48°04′22.0″N 066°22′42.0″W
(See Chart No. 1 I22)

DFO(6304351-01)

15-MAY-2009 LNM/D. 24-APR-2009

Amend legend 30 ft(2004) to read 30ft (2008) 48°04′25.0″N 066°22′38.0″W
(See Chart No. 1 I22)

DFO(6304351-02)

15-MAY-2009 LNM/D. 24-APR-2009

Delete depth of 18 feet 48°04′20.8″N 066°22′33.2″W
(See Chart No. 1 I10)

DFO(6304351-03)

15-MAY-2009 LNM/D. 24-APR-2009

Delete depth of 19 feet 48°04′21.3″N 066°22′30.2″W
(See Chart No. 1 I10)

DFO(6304351-04)

15-MAY-2009 LNM/D. 24-APR-2009

Delete depth of 23 feet 48°04′22.4″N 066°22′32.2″W
(See Chart No. 1 I10)

DFO(6304351-05)

15-MAY-2009 LNM/D. 24-APR-2009

Add depth of 15 feet 48°04′21.1″N 066°22′30.5″W
(See Chart No. 1 I10)

DFO(6304351-06)

15-MAY-2009 LNM/D. 24-APR-2009

Add depth of 19 feet 48°04′22.0″N 066°22′27.8″W
(See Chart No. 1 I10)

DFO(6304351-07)

15-MAY-2009 LNM/D. 24-APR-2009

Chart no. 4426

Add depth of 19 feet 48°04′22.0″N 066°22′33.1″W
(See Chart No. 1 I10)
DFO(6304351-08)

15-MAY-2009 LNM/D. 24-APR-2009

Add depth of 13 feet 48°04′20.3″N 066°22′32.5″W
(See Chart No. 1 I10)
DFO(6304351-09)

15-MAY-2009 LNM/D. 24-APR-2009

Amend legend 25 ft(2004) to read 23ft (2008) 48°04′15.5″N 066°21′41.2″W
(See Chart No. 1 I22)
DFO(6304352-01)

15-MAY-2009 LNM/D. 24-APR-2009

Delete depth of 23 feet 48°04′16.1″N 066°21′47.3″W
(See Chart No. 1 I10)
DFO(6304352-02)

15-MAY-2009 LNM/D. 24-APR-2009

Delete depth of 24 feet 48°04′14.7″N 066°21′47.0″W
(See Chart No. 1 I10)
DFO(6304352-03)

15-MAY-2009 LNM/D. 24-APR-2009

Delete depth of 23 feet 48°04′14.3″N 066°21′35.1″W
(See Chart No. 1 I10)
DFO(6304352-04)

15-MAY-2009 LNM/D. 24-APR-2009

Delete depth of 23 feet 48°04′14.7″N 066°21′31.3″W
(See Chart No. 1 I10)
DFO(6304352-05)

15-MAY-2009 LNM/D. 24-APR-2009

Chart no. 4426

Add depth of 20 feet 48°04′14.6″N 066°21′31.8″W
(See Chart No. 1 I10)
DFO(6304352-06)

15-MAY-2009 LNM/D. 24-APR-2009
Add depth of 21 feet 48°04′14.9″N 066°21′48.4″W
(See Chart No. 1 I10)
DFO(6304352-07)

15-MAY-2009 LNM/D. 24-APR-2009
Delete depth of 23 feet 48°04′16.6″N 066°21′42.7″W
(See Chart No. 1 I10)
DFO(6304352-08)

03-NOV-2006 LNM/D. 18-NOV-2005
Add depth of 7 feet 48°04′21.0″N 066°22′09.0″W
DFO(6303075-01)

18-NOV-2005
Affix patch 48°04′21.2″N 066°22′15.0″W
DFO(6302361-01)
PDF

18-NOV-2005
Delete ferry route between 48°04′28.7″N 066°21′31.0″W
and 48°04′40.2″N 066°21′17.0″W
DFO(6302364-01)

4426 - Rivière Ristigouche / Restigouche River - New Edition - 02-AUG-2002 - NAD 1983

09-DEC-2022 LNM/D. 11-MAR-2022
Delete red starboard hand lighted pillar buoy QR, marked EV2 48°03′24.2″N 066°18′58.0″W
(See Chart 1, Qb) *(G2022129) LL(1362) DFO(6310403-01)*
This notice affects Electronic Navigational Chart: CA376187

Chart no. 4426

09-DEC-2022 LNM/D. 11-MAR-2022

Add red starboard hand lighted spar buoy Q R, marked EX2 48°03′24.2″N 066°18′57.8″W
(See Chart 1, Qb) *(G2022129) LL(1362) DFO(6310403-02)*
This notice affects Electronic Navigational Chart: CA376187

09-DEC-2022 LNM/D. 11-MAR-2022

Reposition green port hand lighted spar buoy Q G, marked EX9 from 48°04′16.2″N 066°23′14.8″W to 48°04′15.9″N 066°23′08.2″W
(See Chart 1, Qc)
(G2022131) LL(1345.6) DFO(6310409-01)

09-DEC-2022 LNM/D. 11-MAR-2022

Delete green port hand lighted spar buoy Fl G, marked EY1 48°04′12.3″N 066°21′22.2″W
(See Chart 1, Qc) *(G2022132) LL(1362.1) DFO(6310410-01)*

09-DEC-2022 LNM/D. 11-MAR-2022

Add green port hand lighted spar buoy Fl G, marked EX3 48°04′13.1″N 066°21′19.2″W
(See Chart 1, Qc)
(G2022132) LL(1362.1) DFO(6310410-02)

11-MAR-2022 LNM/D. 01-OCT-2021

Add depth of 7 fathoms, 4 feet 48°05′13.4″N 066°25′40.4″W
(See Chart No. 1, I10)
DFO(6309801-01)

11-MAR-2022 LNM/D. 01-OCT-2021

Add depth of 4 feet 48°05′13.7″N 066°26′33.4″W
(See Chart No. 1, I10)
DFO(6309801-02)

11-MAR-2022 LNM/D. 01-OCT-2021

Replace depth of 10 fathoms, 3 feet with depth of 8 fathoms, 5 feet 48°03′40.1″N 066°30′37.4″W
(See Chart No. 1, I10)
DFO(6309801-03)

11-MAR-2022 LNM/D. 01-OCT-2021

Chart no. 4426

Replace depth of 4 fathoms with depth of 3 fathoms, 2 feet 48°02′56.2″N 066°33′23.3″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6309801-04)

11-MAR-2022 LNM/D. 01-OCT-2021

Replace depth of 3 fathoms, 5 feet with depth of 2 fathoms, 4 feet 48°02′51.7″N 066°33′50.5″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6309801-05)

11-MAR-2022 LNM/D. 01-OCT-2021

Replace depth of 3 fathoms, 3 feet with depth of 2 fathoms, 5 feet 48°02′48.9″N 066°33′59.0″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6309801-06)

11-MAR-2022 LNM/D. 01-OCT-2021

Replace depth of 5 fathoms with depth of 3 fathoms, 2 feet 48°02′37.5″N 066°34′38.1″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6309801-07)

11-MAR-2022 LNM/D. 01-OCT-2021

Replace depth of 2 fathoms, 1 foot with depth of 1 fathom, 3 feet 48°02′27.4″N 066°35′19.7″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6309801-08)

11-MAR-2022 LNM/D. 01-OCT-2021

Replace depth of 2 fathoms, 1 foot with depth of 1 fathom, 2 feet 48°02′13.9″N 066°36′26.6″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6309801-09)

11-MAR-2022 LNM/D. 01-OCT-2021

Delete depth of 2 fathoms, 3 feet 48°02′14.8″N 066°36′33.2″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6309801-11)

11-MAR-2022 LNM/D. 01-OCT-2021

Replace depth of 2 fathoms, 1 foot with depth of 1 fathom, 4 feet 48°02′08.4″N 066°36′52.0″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6309801-12)

Chart no. 4426

11-MAR-2022 LNM/D. 01-OCT-2021

Replace depth of 2 fathoms, 2 feet with depth of 1 fathom, 5 feet 48°03′01.1″N 066°33′16.8″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6309801-13)

11-MAR-2022 LNM/D. 01-OCT-2021

Replace depth of 1 fathom, 5 feet with depth of 1 fathom, 1 foot 48°02′20.0″N 066°36′08.1″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6309801-14)

11-MAR-2022 LNM/D. 01-OCT-2021

Replace depth of 1 fathom, 5 feet with depth of 1 fathom, 2 feet 48°02′02.8″N 066°36′54.3″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6309801-15)

11-MAR-2022 LNM/D. 01-OCT-2021

Replace depth of 2 fathoms, 1 foot with depth of 1 fathom, 3 feet 48°02′07.4″N 066°37′09.9″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6309801-16)

11-MAR-2022 LNM/D. 01-OCT-2021

Add depth of 1 fathom, 5 feet 48°02′03.1″N 066°37′06.1″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6309801-17)

11-MAR-2022 LNM/D. 01-OCT-2021

Replace depth of 2 fathoms with depth of 1 fathom, 4 feet 48°01′57.2″N 066°37′08.7″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6309801-18)

11-MAR-2022 LNM/D. 01-OCT-2021

Add depth of 1 fathom, 5 feet 48°01′53.7″N 066°37′25.8″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6309801-19)

11-MAR-2022 LNM/D. 01-OCT-2021

Chart no. 4426

Replace depth of 1 fathom, 3 feet with depth of 5 feet 48°01′50.0″N 066°37′36.4″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6309801-20)

11-MAR-2022 LNM/D. 01-OCT-2021

Replace depth of 1 fathom, 5 feet with depth of 1 fathom 48°01′45.7″N 066°37′39.6″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6309801-21)

11-MAR-2022 LNM/D. 01-OCT-2021

Replace depth of 2 fathoms with depth of 1 fathom, 3 feet 48°01′32.1″N 066°37′47.6″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6309801-22)

11-MAR-2022 LNM/D. 01-OCT-2021

Replace depth of 2 fathoms, 5 feet with depth of 1 fathom, 5 feet 48°01′31.7″N 066°37′59.6″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6309801-23)

11-MAR-2022 LNM/D. 01-OCT-2021

Add depth of 4 feet 48°01′21.8″N 066°38′04.1″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6309801-24)

11-MAR-2022 LNM/D. 01-OCT-2021

Replace depth of 2 fathoms, 1 foot with depth of 1 fathom, 5 feet 48°01′19.7″N 066°38′12.6″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6309801-25)

11-MAR-2022 LNM/D. 01-OCT-2021

Replace depth of 2 fathoms with depth of 1 fathom, 3 feet 48°01′14.0″N 066°38′14.7″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6309801-26)

11-MAR-2022 LNM/D. 01-OCT-2021

Replace depth of 2 fathoms, 2 feet with depth of 1 fathom, 3 feet 48°01′02.1″N 066°38′55.6″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6309801-27)

Chart no. 4426

11-MAR-2022 LNM/D. 01-OCT-2021

Replace depth of 2 fathoms, 2 feet with depth of 1 fathom, 5 feet 48°01′03.1″N 066°39′04.7″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6309801-28)

11-MAR-2022 LNM/D. 01-OCT-2021

Replace depth of 2 fathoms 1 foot with depth of 1 fathom, 4 feet 48°00′56.7″N 066°39′12.4″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6309801-29)

11-MAR-2022 LNM/D. 01-OCT-2021

Replace depth of 2 fathoms, 2 feet with depth of 1 fathom, 4 feet 48°00′54.3″N 066°39′58.1″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6309801-30)

11-MAR-2022 LNM/D. 01-OCT-2021

Replace depth of 4 fathoms with depth of 2 fathoms, 4 feet 48°00′46.5″N 066°40′03.8″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6309801-31)

11-MAR-2022 LNM/D. 01-OCT-2021

Replace depth of 2 fathoms with depth of 1 fathom, 1 foot 48°00′46.5″N 066°40′26.3″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6309801-32)

11-MAR-2022 LNM/D. 01-OCT-2021

Delete depth of 2 fathoms, 1 foot 48°00′37.4″N 066°40′43.5″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6309801-33)

11-MAR-2022 LNM/D. 01-OCT-2021

Add depth of 1 fathom, 3 feet 48°00′39.8″N 066°40′46.7″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6309801-34)

01-OCT-2021 LNM/D. 23-JUL-2021

Chart no. 4426

Delete red starboard hand conical buoy, marked EV14 48°03′43.8″N 066°30′47.8″W
(See Chart No. 1, Qf)

(G2021112) DFO(6309616-01)

01-OCT-2021 LNM/D. 23-JUL-2021

Add red starboard hand spar buoy, marked EV14 48°03′38.9″N 066°30′57.6″W
(See Chart No. 1, Qf)

(G2021112) DFO(6309616-02)

01-OCT-2021 LNM/D. 23-JUL-2021

Reposition red starboard hand spar buoy, marked EV16 from 48°03′26.1″N 066°31′30.0″W
(See Chart No. 1, Qf) to 48°03′25.8″N 066°31′38.0″W

(G2021113) DFO(6309617-01)

01-OCT-2021 LNM/D. 23-JUL-2021

Reposition green port hand spar buoy, marked EV21 from 48°02′53.4″N 066°33′16.2″W
(See Chart No. 1, Qg) to 48°02′43.4″N 066°33′51.3″W

(G2021114) DFO(6309618-01)

01-OCT-2021 LNM/D. 23-JUL-2021

Reposition green port hand spar buoy, marked EV27 from 48°02′27.7″N 066°35′31.1″W
(See Chart No. 1, Qg) to 48°02′28.9″N 066°35′25.0″W

(G2021115) DFO(6309619-01)

01-OCT-2021 LNM/D. 23-JUL-2021

Reposition green port hand spar buoy, marked EV 39 from 48°01′28.0″N 066°37′57.6″W
(See Chart No. 1, Qg) to 48°01′22.7″N 066°38′08.8″W

(G2021116) DFO(6309620-01)

01-OCT-2021 LNM/D. 23-JUL-2021

Reposition green port hand spar buoy, marked EV17 from 48°03′14.1″N 066°32′11.7″W
(See Chart No. 1, Qg) to 48°03′10.7″N 066°32′17.7″W

(G2021117) DFO(6309621-01)

Chart no. 4426

01-OCT-2021 LNM/D. 23-JUL-2021

Delete red starboard hand spar buoy, marked EW2 48°04′51.2″N 066°22′01.9″W
(See Chart No. 1, Qf)

(G2021119) DFO(6309623-01)

01-OCT-2021 LNM/D. 23-JUL-2021

Delete red starboard hand spar buoy, marked EV12 48°04′21.7″N 066°29′15.8″W
(See Chart No. 1, Qf)

(G2021120) DFO(6309624-01)

01-OCT-2021 LNM/D. 23-JUL-2021

Delete red starboard hand spar buoy, marked EV18 48°03′15.7″N 066°32′12.4″W
(See Chart No. 1, Qf)

(G2021121) DFO(6309625-01)

01-OCT-2021 LNM/D. 23-JUL-2021

Reposition green port hand spar buoy, marked EV25 from 48°02′34.2″N 066°34′35.9″W
(See Chart No. 1, Qg) to 48°02′31.1″N 066°34′41.2″W

(G2021122) DFO(6309626-01)

01-OCT-2021 LNM/D. 23-JUL-2021

Reposition green port hand spar buoy, marked EV29 from 48°02′23.8″N 066°36′16.9″W
(See Chart No. 1, Qg) to 48°02′23.6″N 066°36′08.5″W

(G2021123) DFO(6309627-01)

01-OCT-2021 LNM/D. 23-JUL-2021

Delete red starboard hand spar buoy, marked EV34 48°02′10.0″N 066°37′02.1″W
(See Chart No. 1, Qf)

(G2021124) DFO(6309628-01)

01-OCT-2021 LNM/D. 23-JUL-2021

Add red starboard hand spar buoy, marked EV34 48°01′49.0″N 066°37′32.3″W
(See Chart No. 1, Qf)

(G2021124) DFO(6309628-02)

01-OCT-2021 LNM/D. 23-JUL-2021

Chart no. 4426

Delete red starboard hand spar buoy, marked EV42 48°01′04.2″N 066°39′09.7″W
(See Chart No. 1, Qf)

(G2021125) DFO(6309629-01)

01-OCT-2021 LNM/D. 23-JUL-2021

Add red starboard hand spar buoy, marked EV42 48°01′00.0″N 066°39′34.0″W
(See Chart No. 1, Qf)

(G2021125) DFO(6309629-02)

01-OCT-2021 LNM/D. 23-JUL-2021

Delete green port hand spar buoy, marked EV3 48°05′02.2″N 066°21′35.8″W
(See Chart No. 1, Qg)

(G2021126) DFO(6309630-01)

01-OCT-2021 LNM/D. 23-JUL-2021

Add black and yellow North cardinal spar buoy, marked EV 48°05′02.0″N 066°21′36.1″W
(See Chart No. 1, Q130.3)

(G2021127) DFO(6309631-01)

01-OCT-2021 LNM/D. 23-JUL-2021

Reposition green port hand spar buoy, marked EV9 from 48°04′36.2″N 066°27′46.0″W
(See Chart No. 1, Qg) to 48°04′31.2″N 066°28′04.6″W

(G2021130) DFO(6309633-01)

01-OCT-2021 LNM/D. 23-JUL-2021

Add green port hand spar buoy, marked EV11 48°04′00.2″N 066°29′35.1″W
(See Chart No. 1, Qg)

(G2021131) DFO(6309639-01)

01-OCT-2021 LNM/D. 23-JUL-2021

Add green port hand spar buoy, marked EV33 48°02′08.5″N 066°36′55.5″W
(See Chart No. 1, Qg)

(G2021132) DFO(6309640-01)

01-OCT-2021 LNM/D. 23-JUL-2021

Add green port hand spar buoy, marked EV41 48°01′06.4″N 066°38′48.3″W
(See Chart No. 1, Qg)

(G2021133) DFO(6309641-01)

Chart no. 4426

01-OCT-2021 LNM/D. 23-JUL-2021

Delete green port hand lighted pillar buoy QG, marked EX7 48°04′16.2″N 066°23′14.8″W
(See Chart No. 1, Qg)
(G2021144) LL(1345.6) DFO(6309662-01)

01-OCT-2021 LNM/D. 23-JUL-2021

Add green port hand lighted spar buoy Q G, marked EX9 48°04′16.2″N 066°23′14.8″W
(See Chart No. 1, Qg)
(G2021144) LL(1345.6) DFO(6309662-02)

01-OCT-2021 LNM/D. 23-JUL-2021

Delete red starboard hand conical buoy, marked EV8 48°05′08.0″N 066°26′40.6″W
(See Chart No. 1, Qf)
(G2021129) DFO(6309684-01)

01-OCT-2021 LNM/D. 23-JUL-2021

Add red starboard hand spar buoy, marked EV8 48°05′09.0″N 066°26′35.7″W
(See Chart No. 1, Qf)
(G2021129) DFO(6309684-02)

28-MAY-2021 LNM/D. 09-APR-2021

Delete front range/leading light QR 48°04′20.5″N 066°22′10.3″W
(See Chart No. 1, P20.2)
(G2021013) LL(1345.4) DFO(6309427-01)

28-MAY-2021 LNM/D. 09-APR-2021

Add light Fl G 48°04′20.6″N 066°22′10.4″W
(See Chart No. 1, P1)
(G2021014) LL(1345) DFO(6309428-01)

26-MAR-2021 LNM/D. 26-FEB-2021

Amend Iso G to read F G against light 48°04′15.4″N 066°22′00.0″W
(See Chart No. 1, P16)
(G2020276) LL(1343.8) DFO(6309381-01)

26-FEB-2021 LNM/D. 30-OCT-2020

Chart no. 4426

Delete rear range/leading light Iso R, with leading line and bearings 84½° - 264½° 48°04′18.6″N 066°22′40.4″W
(See Chart No. 1, P20.2, Pe) *(G2020204) LL(1345.5) DFO(6309235-01)*

30-OCT-2020 LNM/D. 14-FEB-2020

Delete light FlG 48°00′47.6″N 066°39′53.7″W
(See Chart No. 1, P1)
(G2020177) LL(1352.2) DFO(6309206-01)

12-JUL-2019 LNM/D. 02-FEB-2018

Replace wharf with wharf in ruins with legend Ru between 48°05′57.7″N 066°20′45.5″W
(See Chart No. 1 F33.1) and 48°05′53.6″N 066°20′51.4″W

DFO(6308669-01)

02-FEB-2018 LNM/D. 29-DEC-2017

Replace beacon BnG with light FlY 48°05′53.6″N 066°20′51.6″W
(See Chart No. 1, Q81, P1)
(Q2017049 & Q2017048) LL(6348 & 1361) DFO(6308175-01)

30-AUG-2013 LNM/D. 15-MAY-2009

Delete front range/leading light FY 24ft 48°00′41.9″N 066°40′02.2″W
(See Chart No. 1, P20.2)
(G2013094) LL(1351) DFO(6306456-01)

30-AUG-2013 LNM/D. 15-MAY-2009

Delete rear range/leading light FY 58ft with leading line and bearing 241°, 061° 48°00′35.8″N 066°40′18.2″W
(See Chart No. 1, P20.2) *(G2013095) LL(1352) DFO(6306456-02)*

30-AUG-2013 LNM/D. 15-MAY-2009

Delete front range/leading light F57 ft 48°02′25.3″N 066°36′35.3″W
(See Chart No. 1, P20.2)
(G2013096) LL(1354) DFO(6306456-03)

30-AUG-2013 LNM/D. 15-MAY-2009

Delete rear range/leading light F172 ft with leading line and bearing 225½°, 045½° 48°02′41.0″N 066°36′11.5″W
(See Chart No. 1, P20.2) *(G2013097) LL(1355) DFO(6306456-04)*

Chart no. 4426

24-APR-2009 LNM/D. 24-NOV-2006

Amend QG to read Iso G against light 48°04′15.2″N 066°21′57.3″W
(See Chart No 1 P16)

(G2009022) LL(1343.7) DFO(6304334-01)

24-NOV-2006 LNM/D. 03-NOV-2006

Replace light FlG with a port hand daybeacon ″Bn G″ 48°05′53.6″N 066°20′51.6″W

(Q2006120) LL(1348) DFO(6302999-01)

18-NOV-2005

Delete ferry route between 48°04′17.2″N 066°22′06.0″W
and 48°05′49.7″N 066°20′54.0″W

DFO(6302364-01)