Chart no. 4507

4507 - St Lunaire Bay - New Edition - 05-DEC-2003 - NAD 1983

25-SEP-2020 LNM/D. 09-FEB-2018

Add depth of 4 fathoms, 4 feet 51°29′04.8″N 055°29′06.2″W
(See Chart No. 1, I10)
This notice affects Electronic Navigational Chart: CA376094 *DFO(6309095-15)*

25-SEP-2020 LNM/D. 09-FEB-2018

Delete depth of 14 fathoms 51°28′48.7″N 055°28′55.3″W
(See Chart No. 1, I10)
DFO(6309095-16)

25-SEP-2020 LNM/D. 09-FEB-2018

Add depth of 5 fathoms 51°28′49.5″N 055°28′55.3″W
(See Chart No. 1, I10)
This notice affects Electronic Navigational Chart: CA376094 *DFO(6309095-17)*

25-SEP-2020 LNM/D. 09-FEB-2018

Add depth of 4 fathoms, 1 foot 51°28′39.4″N 055°28′58.2″W
(See Chart No. 1, I10)
DFO(6309095-18)

09-FEB-2018 LNM/D. 10-MAR-2017

Delete depth of 5 1/2 fathoms 51°30′01.9″N 055°28′38.2″W
(See Chart No. 1, I10)
DFO(6308183-01)

09-FEB-2018 LNM/D. 10-MAR-2017

Add depth of 1 1/4 fathoms 51°30′01.5″N 055°28′39.5″W
(See Chart No. 1, I10)
DFO(6308183-02)

10-MAR-2017 LNM/D. 25-NOV-2016

Delete red starboard hand lighted pillar buoy FlR, marked KN4 51°29′58.7″N 055°28′26.3″W
(See Chart No. 1, Qf) *(N2016067) LL(239.251) DFO(6307756-01)*

25-NOV-2016 LNM/D. 07-OCT-2016

Chart no. 4507

Delete depth of 2 1/4 fathoms 51°30′00.7″N 055°28′30.7″W
(See Chart No. 1, I10)

DFO(6307691-01)

25-NOV-2016 LNM/D. 07-OCT-2016

Add extension to pier joining 51°30′00.7″N 055°28′29.8″W
(See Chart No. 1, F14) 51°30′01.7″N 055°28′31.5″W
51°30′01.9″N 055°28′31.2″W
and 51°30′00.9″N 055°28′29.5″W

DFO(6307691-02)

25-NOV-2016 LNM/D. 07-OCT-2016

Reposition light Fl R from 51°29′59.4″N 055°28′27.0″W
(See Chart No. 1, P1) to 51°30′01.6″N 055°28′31.4″W

(N2016060) LL(239.27) DFO(6307691-03)

07-OCT-2016 LNM/D. 13-MAY-2016

Reposition green port hand lighted spar buoy FlG, marked KN3 from 51°30′01.6″N 055°28′33.5″W
(See Chart No. 1, Qg) to 51°30′00.2″N 055°28′36.7″W

(N2016023) LL(239.24) DFO(6307703-01)

07-OCT-2016 LNM/D. 13-MAY-2016

Reposition green port hand lighted spar buoy FlG, marked KN5 from 51°30′01.7″N 055°28′31.1″W
(See Chart No. 1, Qg) to 51°30′02.5″N 055°28′33.1″W

(N2016024) LL(239.25) DFO(6307704-01)

13-MAY-2016 LNM/D. 09-JAN-2009

Affix patch 51°30′00.0″N 055°28′37.5″W
PDF

DFO(6307519-01)

09-JAN-2009 LNM/D. 10-MAR-2006

Chart no. 4507

Reposition green port hand lighted pillar buoy FlG, marked KN1
(See Chart No 1 Qg)
from 51°29′28.1″N 055°28′04.2″W
to 51°29′24.0″N 055°28′03.6″W

(N2008043) LL(239.22) DFO(6304152-01)

This notice affects Electronic Navigational Chart: CA376094

10-MAR-2006

Delete green port hand lighted spar buoy FlG, marked KN1
51°29′23.7″N 055°28′03.9″W

(N2006001) LL(239.22) DFO(6302750-01)

10-MAR-2006

Add green port hand lighted pillar buoy FlG, marked KN1
51°29′28.1″N 055°28′04.2″W

(N2006001) LL(239.22) DFO(6302750-02)