Chart no. 4593

4593 - Sunday Cove Island to / à Thimble Tickles - New Edition - 05-DEC-2003 - NAD 1983

28-NOV-2025 LNM/D. 17-SEP-2021

Add marine farm 49°32′26.0″N 055°39′54.0″W
(See Chart 1, K48.2)
DFO(6312077-03)

28-NOV-2025 LNM/D. 17-SEP-2021

Add marine farm 49°30′11.0″N 055°47′05.1″W
(See Chart 1, K48.2)
DFO(6312077-15)

28-NOV-2025 LNM/D. 17-SEP-2021

Add marine farm 49°25′37.2″N 055°35′17.7″W
(See Chart 1, K48.2)
DFO(6312077-18)

17-SEP-2021 LNM/D. 10-MAY-2019

Add green port hand lighted spar buoy Fl G, marked DR1/1 49°29′57.9″N 055°46′30.1″W
(See Chart No. 1, Qg) *(N2021064) LL(341.494) DFO(6309543-01)*

10-MAY-2019 LNM/D. 16-NOV-2018

Delete reported anchorage 49°31′00.0″N 055°39′53.4″W
(See Chart No. 1, N10)
DFO(6308638-01)

16-NOV-2018 LNM/D. 27-NOV-2015

Add marine farm 49°24′48.0″N 055°41′42.0″W
(See Chart No. 1, K48.2)
DFO(6308432-01)

27-NOV-2015 LNM/D. 03-JAN-2014

Add red starboard hand lighted spar buoy FlR, marked DNC2 49°32′26.6″N 055°36′56.3″W
(See Chart No. 1, Qf) *(N2015052) LL(341.2) DFO(6307276-02)*

03-JAN-2014 LNM/D. 09-NOV-2012

Chart no. 4593

Delete reported anchorage 49°25′25.0″N 055°41′28.0″W
(See Chart No. 1, N10)
DFO(6306589-01)

03-JAN-2014 LNM/D. 09-NOV-2012

Add marine farm 49°27′00.0″N 055°47′24.2″W
(See Chart No. 1, K48.2)
DFO(6306589-02)

09-NOV-2012 LNM/D. 02-NOV-2012

Add marine farm 49°24′54.0″N 055°35′49.1″W
(See Chart No. 1, K48.2)
DFO(6306226-01)

This notice affects Electronic Navigational Chart: CA376656

02-NOV-2012 LNM/D. 18-JUN-2010

Add red starboard hand lighted spar buoy FlR, marked DBW2 49°27′03.4″N 055°38′43.4″W
(See Chart No. 1, Qf) *(N2012023) LL(341.32) DFO(6306185-01)*

02-NOV-2012 LNM/D. 18-JUN-2010

Add black, yellow and black East cardinal lighted spar buoy Q(3) 10s, marked DNC(See Chart No. 1, Q130.3) 49°32′44.5″N 055°36′23.6″W
(N2012024) LL(340.5) DFO(6306186-01)

This notice affects Electronic Navigational Chart: CA376656

18-JUN-2010 LNM/D. 01-DEC-2006

Add green port hand lighted spar buoy Fl G, marked DR1 49°31′49.6″N 055°45′40.4″W
(See Chart 1 Qg) *(N2010029) LL(332.61) DFO(6304900-01)*

01-DEC-2006 LNM/D. 06-JAN-2006

Delete legend ″Adjoining Chart/Carte adjacente 4594″ centre of east border
DFO(6303187-12)

Chart no. 4593

01-DEC-2006 LNM/D. 06-JAN-2006

Add legend ″Adjoining Chart/Carte adjacente 4864″ eastern border of chart at 49° 31′ 30″ N

DFO(6303187-13)

06-JAN-2006 LNM/D. 23-DEC-2005

Add light FlG 49°32′27.4″N 055°46′48.5″W

(N2005083) LL(332.6) DFO(6302593-01)

23-DEC-2005 LNM/D. 07-OCT-2005

Delete red starboard hand lighted spar buoy FlR, marked DP2 49°28′35.1″N 055°43′34.0″W

(N2005069) LL(341.6) DFO(6302497-01)

23-DEC-2005 LNM/D. 07-OCT-2005

Delete green port hand lighted spar buoy FlG, marked DP3 49°28′35.2″N 055°43′27.5″W

(N2005072) LL(341.7) DFO(6302500-01)

23-DEC-2005 LNM/D. 07-OCT-2005

Delete red starboard hand lighted spar buoy FlR, marked DPT6 49°29′43.0″N 055°42′14.5″W

(N2005073) LL(341.8) DFO(6302501-01)

07-OCT-2005 LNM/D. 05-NOV-2004

Add light QR 49°30′38.7″N 055°37′10.4″W

(N2000086) LL(341.4) DFO(6828865-01)

05-NOV-2004

Amend FR to read FlR against light 49°29′18.8″N 055°48′20.8″W

(N2004174) LL(341.5) DFO(6301955-01)