**Carte n° 5048**

**5048 - Cape Harrigan to / aux Kidlit Islands - Nouvelle édition - 25-DÉC-2015 - NAD 1983**

**09-OCT-2020** LNM/D. 10-JUIL-2020

Modifier Fl 4s8m7M pour lire Fl 3s8m7M vis-à-vis le feu 55°57′28.8″N 060°24′43.3″W
(Voir la Carte n° 1, P16)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276652, CA376368 *(N2020086) LF(323.3) MPO(6309180-01)*

**10-JUIL-2020** LNM/D. 01-MARS-2019

Modifier FI 3s8m7M pour lire FI 4s8m7M vis-à-vis le feu 55°57′28.7″N 060°24′43.5″W
(Voir la Carte n° 1, P16)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276652, CA376368 *(N2020042) LF(323.3) MPO(6309009-01)*

**01-MARS-2019** LNM/D. 15-JUIL-2016

Porter une profondeur de 24.9 mètres 55°51′52.4″N 060°10′52.5″W
(Voir la Carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376368 *MPO(6308567-01)*

**15-JUIL-2016** LNM/D. 01-JUIL-2016

Modifier ′Route Usually Followed/Route normalement naviguée′ pour lire ′Alternate Route / Route alternative′ 56°05′30.0″N 060°46′18.0″W
*MPO(6307640-01)*

**01-JUIL-2016**

Modifier ′Alternate Route / Route alternative′ pour lire ′Route Usually Followed/Route normalement naviguée′ 56°05′51.0″N 060°44′31.2″W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376049 *MPO(6307551-02)*

**01-JUIL-2016**

Modifier ′Route Usually Followed / Route normalement naviguée′ pour lire ′Alternate Route/Route alternative′ 56°04′33.3″N 060°50′04.2″W
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376049 *MPO(6307551-06)*