



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

## Carte n° 2049

### 2049 - Whitby Harbour - Carte nouvelle - 10-MAI-1985 - NAD 1927

**12-DÉC-2008**

LNМ/D. 07-NOV-2008

Porter un feu Fl G

43°50'56.2"N 078°55'41.9"W

(Voir la carte n°1, P10.4 et P11.3)

*(B2008161) LF(505) MPO(6603334-01)*

**07-NOV-2008**

LNМ/D. 02-MARS-2007

Rayer la bouée à espar de bâbord verte, marquée MX1

43°50'40.9"N 078°55'37.4"W

*(B2008153) MPO(6603312-01)*

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA373091

**07-NOV-2008**

LNМ/D. 02-MARS-2007

Rayer la bouée à espar de tribord rouge, marquée MX2

43°50'41.3"N 078°55'32.7"W

*(B2008154) MPO(6603313-01)*

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA373091

**02-MARS-2007**

LNМ/D. 20-AVR-2001

Modifier Iso R 4s 10m pour lire Iso R 2s 10m vis-à-vis le feu

43°50'59.8"N 078°55'38.3"W

*(B2006061) LF(504) MPO(6602805-01)*

**20-AVR-2001**

LNМ/D. 16-FÉVR-2001

Rayer la note "GENERAL INFORMATION / INFORMATION  
GÉNÉRALE" comprenant tous les paragraphes incluant  
paragraphes "Marinas / Marina"

sous la photo de Whitby Harbour

*MPO(6601444-01)*

Seulement la note intitulé "WARNING / AVERTISSEMENT",  
en magenta, concernant les câbles demeure.

**16-FÉVR-2001**

LNМ/D. 20-OCT-2000

Modifier FR 10m pour lire Iso R 4s 10m

43°50'59.8"N 078°55'38.3"W

*(B2000029) LF(504) MPO(6601405-01)*

**20-OCT-2000**

LNМ/D. 30-AOÛT-1996



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

### Carte n° 2049

Rayer le feu postérieur d'alignement

43°51'06.2"N 078°55'39.4"W

Le feu postérieur F R 18m de l'alignement de Whitby

Harbour a été supprimé. La ligne de l'alignement et (B2000011) LF(505) MPO(6601268-01)

le relèvement de 353° doivent être rayés. Le feu

antérieur FR 10m demeure inchangé.