



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 2223

2223 - Port McNicoll and/et Victoria Harbour - Carte nouvelle - 13-AVR-1984 - NAD 1927

13-JUIL-2018

LNМ/D. 04-AOÛT-2006

Porter une roche submergée de profondeur inconnue, dangereuse
pour la navigation de surface, Rep (2018)
(Voir la Carte n° 1, K13)

44°45'20.4"N 079°47'48.0"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA473271

MPO(6604426-01)

04-AOÛT-2006

LNМ/D. 09-AVR-2004

Rayer le signe conventionnel de mouillage pour hydravions 44°45'09.1"N 079°46'39.5"W

MPO(6602563-01)

09-AVR-2004

LNМ/D. 09-JANV-2004

Remplacer la bouée charpente de bâbord lumineuse verte,
Fl G, marquée MV1 par une bouée à espar de
bâbord lumineuse verte, Fl G, marquée MV1

44°45'10.5"N 079°47'12.0"W

(D2003179) LF(884) MPO(6601832-01)

09-JANV-2004

LNМ/D. 20-AVR-2001

Porter une bouée à espar de tribord lumineuse rouge, FlR,
marquée MM4

44°46'31.3"N 079°48'06.8"W

(D2003117) LF(883) MPO(6601021-02)

20-AVR-2001

LNМ/D. 25-FÉVR-2000

Rayer la note "GENERAL INFORMATION / sous la photo de Port McNicoll and / et Victoria Harbour
INFORMATION GÉNÉRALE"

comprenant tous les paragraphes
incluant paragraphes "Marinas /
Marinas"

Seulement la note "WARNING /
AVERTISSEMENT", en magenta,
concernant les câbles demeure.

MPO(6601458-01)

25-FÉVR-2000

LNМ/D. 30-OCT-1998

Porter R

44°44'58.8"N 079°47'57.2"W

Sur certains exemplaires le symbole de la roche a été rayé
accidentellement.

MPO(6500081-01)