



Carte n° 5048

5048 - Cape Harrigan to / aux Kidlit Islands - Nouvelle édition - 25-DÉC-2015 - NAD 1983

09-DÉC-2022

LNLM/D. 09-OCT-2020

Modifier Fl 3s54m5M pour lire Fl 5s54m5M vis-à-vis le
feu

55°49'28.0"N 059°54'07.6"W

(Voir la Carte 1, P16)

(N2022249) LF(322.2) MPO(6310436-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA276652, CA376368

09-DÉC-2022

LNLM/D. 09-OCT-2020

Modifier Fl 3s7m5M pour lire Fl 5s7m5M vis-à-vis le feu
(Voir la Carte 1, P16)

55°46'35.6"N 060°19'38.1"W

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA376368, CA476369

(N2022250) LF(322.1) MPO(6310437-01)

09-DÉC-2022

LNLM/D. 09-OCT-2020

Modifier Fl 3s8m7M pour lire Fl 5s8m7M vis-à-vis le feu
(Voir la Carte 1, P16)

55°57'28.9"N 060°24'43.5"W

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA276652, CA376368

(N2022251) LF(323.3) MPO(6310438-01)

09-DÉC-2022

LNLM/D. 09-OCT-2020

Modifier Fl 6s21m6M pour lire Fl 5s21m5M vis-à-vis le
feu

55°56'26.5"N 060°44'57.9"W

(Voir la Carte 1, P16)

(N2022252) LF(322.3) MPO(6310439-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA276652, CA376368

09-OCT-2020

LNLM/D. 10-JUIL-2020

Modifier Fl 4s8m7M pour lire Fl 3s8m7M vis-à-vis le feu
(Voir la Carte n° 1, P16)

55°57'28.8"N 060°24'43.3"W

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA276652, CA376368

(N2020086) LF(323.3) MPO(6309180-01)

10-JUIL-2020

LNLM/D. 01-MARS-2019

Modifier Fl 3s8m7M pour lire Fl 4s8m7M vis-à-vis le feu
(Voir la Carte n° 1, P16)

55°57'28.7"N 060°24'43.5"W

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA276652, CA376368

(N2020042) LF(323.3) MPO(6309009-01)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 5048

01-MARS-2019

Porter une profondeur de 24.9 mètres
(Voir la Carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376368

LNMD. 15-JUIL-2016

55°51'52.4"N 060°10'52.5"W

MPO(6308567-01)

15-JUIL-2016

Modifier 'Route Usually Followed/Route normalement naviguée' pour
lire 'Alternate Route / Route alternative'

LNMD. 01-JUIL-2016

56°05'30.0"N 060°46'18.0"W

MPO(6307640-01)

01-JUIL-2016

Modifier 'Alternate Route / Route alternative' pour lire 'Route Usually
Followed/Route normalement naviguée'

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA376049

56°05'51.0"N 060°44'31.2"W

MPO(6307551-02)

01-JUIL-2016

Modifier 'Route Usually Followed / Route normalement naviguée' pour
lire 'Alternate Route/Route alternative'

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA376049

56°04'33.3"N 060°50'04.2"W

MPO(6307551-06)

5048 - Windy Tickle - Nouvelle édition - 25-DÉC-2015 - NAD 1983

09-DÉC-2022

Modifier Fl 3s7m5M pour lire Fl 5s7m5M vis-à-vis le feu
(Voir la Carte 1, P16)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA376368, CA476369

LNMD. 09-OCT-2020

55°46'35.5"N 060°19'38.3"W

(N2022250) LF(322.1) MPO(6310437-01)