



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

## Carte n° 2225

### 2225 - Approaches to/Approches à Parry Sound - Nouvelle édition - 08-MARS-1991 - NAD 1927

#### 01-JUIL-2016

LNМ/D. 02-JANV-2015

Modifier les caractéristiques Fl 7s 62ft 17M pour lire Fl 10s  
62ft 11M vis-à-vis le feu  
(Voir la carte n° 1, P16)  
Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA573283

45°21'36.0"N 080°24'29.0"W

(D2016003) LF(906) MPO(6604213-02)

#### 02-JANV-2015

LNМ/D. 06-JUIN-2008

Modifier la note Adjoining Chart/Carte adjacente 2242 dans le cadre est de la carte par 45°20'20"O  
pour lire Adjoining Chart/Carte adjacente  
2224  
(Voir la carte n° 1, A20)

MPO(6604080-01)

#### 06-JUIN-2008

LNМ/D. 02-MAI-2008

Modifier la légende F G 40 ft pour lire F G 38 ft vis-à-vis le  
feu

45°22'15.0"N 080°19'19.5"W

(D2008017) LF(909) MPO(6603206-01)

#### 02-MAI-2008

LNМ/D. 23-NOV-2007

Modifier la légende F G 49ft pour lire F G 57ft vis-à-vis le  
feu

45°22'25.1"N 080°18'40.6"W

(D2008016) LF(910) MPO(6603192-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA573283

#### 23-NOV-2007

LNМ/D. 04-AOÛT-2006

Porter une voie recommandée  
(Voir la carte n° 1, M4)

joignant 45°21'34.0"N 080°22'06.0"W

45°21'50.0"N 080°22'29.0"W

45°23'03.0"N 080°23'45.5"W

et 45°23'30.0"N 080°24'04.0"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA573283

MPO(6603021-01)

#### 04-AOÛT-2006

LNМ/D. 02-SEPT-2005



### Carte n° 2225

Porter un câble sous-marin à haute tension

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA373311, CA573284

joignant 45°19'07.2"N 080°13'22.0"W  
45°19'01.8"N 080°13'26.0"W  
45°18'47.2"N 080°14'09.0"W  
45°18'46.7"N 080°14'16.5"W  
45°18'47.9"N 080°14'17.0"W  
45°18'49.5"N 080°14'19.5"W  
45°18'48.8"N 080°14'51.0"W  
45°18'45.4"N 080°15'11.0"W  
45°18'39.5"N 080°15'29.0"W  
45°18'41.0"N 080°15'43.0"W  
45°18'42.0"N 080°15'45.0"W  
45°18'36.5"N 080°15'50.0"W  
45°18'31.4"N 080°15'57.5"W  
45°18'29.0"N 080°16'06.0"W  
45°18'27.0"N 080°16'25.5"W  
45°18'20.0"N 080°16'38.0"W  
45°18'16.0"N 080°16'43.5"W  
45°18'19.0"N 080°16'44.0"W  
45°18'26.0"N 080°16'48.5"W  
45°18'30.0"N 080°16'55.5"W  
et 45°18'32.0"N 080°17'06.0"W

*MPO(6602738-01)*

#### 02-SEPT-2005

Modifier la note Adjoining Chart/Carte adjacente  
2284 pour lire Adjoining Chart/Carte  
adjacente 2242

LN/D. 03-JUIN-2005  
dans le cadre sud de la carte par 80° 23' 06"W

*MPO(6602475-01)*

#### 02-SEPT-2005

Modifier la note Adjoining Chart/Carte adjacente  
2284 pour lire Adjoining Chart/Carte  
adjacente 2242

LN/D. 03-JUIN-2005  
dans le cadre sud de la carte par 80° 14' 30"W

*MPO(6602475-02)*

#### 02-SEPT-2005

Modifier la note Adjoining Chart/Carte adjacente  
2284 pour lire Adjoining Chart/Carte  
adjacente 2242

LN/D. 03-JUIN-2005  
dans le cadre est de la carte par 45° 20' 24"N

*MPO(6602475-03)*

#### 02-SEPT-2005

LN/D. 03-JUIN-2005



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

### Carte n° 2225

Modifier la note Adjoining Chart/Carte adjacente 2284 pour lire Adjoining Chart/Carte adjacente 2242 dans le cadre nord de la carte par 80° 25' 00"W  
*MPO(6602475-04)*

#### 02-SEPT-2005

LNLM/D. 03-JUIN-2005

Modifier la note Adjoining Chart/Carte adjacente 2284 pour lire Adjoining Chart/Carte adjacente 2242 dans le cadre ouest de la carte par 45° 21' 00"N  
*MPO(6602475-05)*

#### 03-JUIN-2005

LNLM/D. 08-AVR-2005

Rayer la balise répondeuse radar Racon vis-à-vis le feu 45°21'36.0"N 080°24'29.0"W

*(D2005031) LF(906) MPO(6602356-01)*

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA273097, CA573283

#### 08-AVR-2005

LNLM/D. 11-MARS-2005

Rayer la légende Tr Aband (35ft) vis-à-vis la tour 45°19'53.5"N 080°15'30.5"W

*MPO(6602292-03)*

#### 08-AVR-2005

LNLM/D. 11-MARS-2005

Porter la légende Tr (35ft) vis-à-vis la tour 45°19'53.5"N 080°15'30.5"W

*MPO(6602292-04)*

#### 11-MARS-2005

LNLM/D. 28-JANV-2005

Modifier la légende 131½° pour lire 132° 45°20'58.0"N 080°20'12.0"W

*LF(917/918) MPO(6602262-01)*

#### 11-MARS-2005

LNLM/D. 28-JANV-2005

Modifier la légende Fl 7s 66ft 17M pour lire Fl 7s 62ft 17M vis-à-vis le feu 45°21'36.0"N 080°24'29.0"W

*LF(906) MPO(6602263-01)*

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA273097



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

## Carte n° 2225

### 28-JANV-2005

Remplacer la bouée conique de tribord, rouge, marquée P20 par une bouée à espar de tribord, rouge, marquée P20

LNLM/D. 26-OCT-2001

45°20'15.0"N 080°19'29.0"W

(D2004140) MPO(6602157-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:  
CA573283

### 26-OCT-2001

Porter une balise de jour de bâbord 45°20'25.5"N 080°17'33.0"W

LNLM/D. 09-MARS-2001

MPO(6601703-02)

### 09-MARS-2001

Porter une bouée à espar de tribord rouge marquée PP4

LNLM/D. 23-JUIN-2000

45°22'35.1"N 080°23'05.0"W

(CCG-D01-010) LF(8759.02) MPO(6601417-01)

### 09-MARS-2001

Porter une bouée à espar de bâbord verte marquée PP5

LNLM/D. 23-JUIN-2000

45°22'28.4"N 080°23'23.3"W

(CCG-D01-011) LF(8759.03) MPO(6601418-01)

### 23-JUIN-2000

(T)Porter une bouée à espar de tribord rouge, marquée PP4

LNLM/D. 16-JUIN-2000

45°22'35.4"N 080°23'40.5"W

(CCG-D00-071) LF(8759.02) MPO(6601129-01)

L'action temporaire en date du 23-JUN-2000 est maintenant permanente. Référez à l'action à la carte à cet effet dans cette publication.  
Annulé le 30-JAN-01

### 16-JUIN-2000

(T)Porter une bouée à espar de bâbord verte, marquée PP5

LNLM/D. 09-JUIN-2000

45°22'28.7"N 080°23'22.8"W

(CCG-D00-073) LF(8759.03) MPO(6601131-01)

L'action temporaire en date du 16-JUN-2000 est maintenant permanente. Référez à l'action à la carte à cet effet dans cette publication.  
Annulé le 09-MAR-01



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

## Carte n° 2225

**09-JUIN-2000**

LN/D. 31-DÉC-1999

Rayer la profondeur de 12 pieds 45°16'20.0"N 080°13'51.7"W

*MPO(6600560-01)*