



## Carte n° 3948

### 3948 - Gardner Canal - Carte nouvelle - 31-OCT-2008 - NAD 1983

#### 30-JUIN-2017

Porter un feu à secteurs Fl WR blanc de 129° à 102°,  
rouge de 102° à 129°  
(Voir la carte n° 1, P40.1)  
Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA470598, CA570600

LNМ/D. 19-FÉVR-2016  
53°28'09.1"N 128°07'46.3"W  
(P2017028) LF(659.5) MPO(6203505-01)

#### 19-FÉVR-2016

Modifier Q pour lire Q R vis-à-vis le feu  
(Voir la carte n° 1, P1)  
Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA470598

LNМ/D. 30-MAI-2014  
53°28'38.3"N 128°21'43.1"W  
(P2016004) LF(659) MPO(6203192-01)

#### 19-FÉVR-2016

Modifier Fl 6s pour lire Fl R 6s vis-à-vis le feu  
(Voir la carte n° 1, P1)  
Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA470598

LNМ/D. 30-MAI-2014  
53°26'33.2"N 128°24'18.0"W  
(P2016011) LF(658) MPO(6203199-01)

#### 19-FÉVR-2016

Modifier Fl pour lire Fl G vis-à-vis le feu  
(Voir la carte n° 1, P1)  
Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA470598

LNМ/D. 30-MAI-2014  
53°25'47.4"N 128°32'43.5"W  
(P2016012) LF(657) MPO(6203200-01)

#### 30-MAI-2014

Modifier la note Adjoining Chart Carte adjacente 3743 pour lire  
Adjoining Chart Carte adjacente 3977 à l'extérieur du cadre  
ouest est à 53-29-30.0N  
(Voir la carte n° 1, A20)

LNМ/D. 21-SEPT-2012  
53°29'30.0"N 128°40'00.0"W  
MPO(6202836-03)

#### 07-JANV-2011

Déplacer le feu Fl 6s  
(Voir la Carte n° 1, P1)

de 53°26'30.4"N 128°24'23.2"W  
à 53°26'33.2"N 128°24'18.0"W

(P2010129) LF(658) MPO(6202373-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA470598



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

### Carte n° 3948

#### 3948 - Kemano Bay - Carte nouvelle - 31-OCT-2008 - NAD 1983

**30-JUIN-2017**

Porter un feu à secteurs Fl WR blanc de 129° à 102°,  
rouge de 102 à 129°  
(Voir la carte n° 1, P40.1)  
Cet avis touche la Carte Électronique de  
Navigation: CA470598, CA570600

LNМ/D. 19-FÉVR-2016  
53°28'09.1"N 128°07'46.3"W  
(P2017028) LF(659.5) MPO(6203505-01)

#### 3948 - Continuation A - Carte nouvelle - 31-OCT-2008 - NAD 1983

**21-SEPT-2012**

Rayer le mouillage recommandé  
(Voir la carte n° 1, N10)

LNМ/D. 07-JANV-2011  
53°14'47.2"N 127°54'23.9"W  
MPO(6202601-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470599

**21-SEPT-2012**

Porter une note  
See/Voir note  
DEPTHS/PROFONDEURS

LNМ/D. 07-JANV-2011  
53°15'25.0"N 127°54'48.0"W  
MPO(6202601-02)

**21-SEPT-2012**

Porter une note  
DEPTHS  
Depths at the head of Egeria Reach are subject to  
change as a result of silting and scouring.  
PROFONDEURS  
Les profondeurs situées au fond de Egeria Reach  
peuvent changer en raison de l'envasement et du  
curage.

LNМ/D. 07-JANV-2011  
53°13'40.0"N 128°00'32.0"W  
MPO(6202601-03)