



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4512

4512 - Quirpon Harbour and Approaches / et les approches - Nouvelle édition - 24- JANV-2003 - NAD 1983

17-SEPT-2021

Déplacer la bouée espar cardinale Nord lumineuse noir
et jaune Q, marquée KQ
(Voir la Carte n° 1, Q130.3)

LNLM/D. 25-SEPT-2020

de 51°35'16.6"N 055°27'11.9"W
à 51°35'14.4"N 055°27'12.7"W

(N2021065) LF(237.2) MPO(6309544-01)

25-SEPT-2020

Porter une profondeur de 4 brasses, 3 pieds 51°34'03.8"N 055°25'24.8"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

LNLM/D. 08-FÉVR-2019

MPO(6309095-20)

08-FÉVR-2019

Remplacer la bouée charpente de danger isolé lumineuse noir, rouge
et noir Fl (2) 10s, marquée KQB par une bouée espar de
danger isolé lumineuse noir, rouge et noir Fl(2) 10s,
marquée KQB
(Voir la Carte n° 1, Q130.4)

LNLM/D. 20-JUIL-2018

51°34'52.9"N 055°26'29.2"W
LF(237.4) MPO(6308552-01)

20-JUIL-2018

Porter une bouée espar de tribord lumineuse rouge FIR,
marquée XM6
(Voir la Carte n° 1, Qf)

LNLM/D. 27-OCT-2017

51°36'08.4"N 055°31'42.5"W

(N2018045) LF(235.8) MPO(6308371-01)

20-JUIL-2018

Porter une bouée espar de bâbord lumineuse verte FlG,
marquée XM5
(Voir la Carte n° 1, Qg)

LNLM/D. 27-OCT-2017

51°36'08.7"N 055°31'40.9"W

(N2018044) LF(235.7) MPO(6308373-01)

27-OCT-2017

Porter une bouée espar cardinale nord lumineuse noir et
jaune VQ, marquée KQP
(Voir la Carte n° 1, Q130.3)

LNLM/D. 21-OCT-2016

51°35'00.6"N 055°26'45.6"W

(N2017031) LF(237.3) MPO(6308036-01)

27-OCT-2017

Porter une bouée espar cardinale nord lumineuse noir
et jaune VQ, marquée KQJ
(Voir la Carte n° 1, Q130.3)

LNLM/D. 21-OCT-2016

51°35'21.3"N 055°27'23.4"W

(N2017030) LF(237.05) MPO(6308036-02)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4512

27-OCT-2017

Porter une bouée espar de tribord lumineuse rouge Fl
R, marquée KQ2
(Voir la Carte n° 1, Qf)

LNLM/D. 21-OCT-2016

51°36'01.8"N 055°27'18.6"W

(N2017027) LF(235.92) MPO(6308036-03)

21-OCT-2016

Remplacer la bouée charpente cardinale Sud lumineuse
jaune et noir Q(6)+LFl 15s, marquée KQV
avec la bouée espar cardinale Sud lumineuse
jaune et noir Q(6)+LFl 15s, marquée KQV

LNLM/D. 24-JUIN-2016

51°35'17.5"N 055°27'14.4"W

(N2016044) LF(237.1) MPO(6307685-01)

21-OCT-2016

Déplacer la bouée espar cardinale Sud lumineuse jaune
et noir Q(6)+LFl 15s, marquée KQV
(Voir la carte n° 1, Q130.3)

LNLM/D. 24-JUIN-2016

de 51°35'17.5"N 055°27'14.4"W

à 51°35'16.8"N 055°27'11.4"W

(N2016044) LF(237.1) MPO(6307685-02)

21-OCT-2016

Remplacer la bouée charpente cardinale Nord lumineuse
noir et jaune Q, marquée KQ avec la bouée
espar cardinale Nord lumineuse noir et jaune
Q, marquée KQ

LNLM/D. 24-JUIN-2016

51°35'14.6"N 055°27'15.2"W

(N2016043) LF(237.2) MPO(6307685-03)

21-OCT-2016

Déplacer la bouée espar cardinale Nord lumineuse noir
et jaune Q, marquée KQ
(Voir la carte n° 1, Q130.3)

LNLM/D. 24-JUIN-2016

de 51°35'14.6"N 055°27'15.2"W

à 51°35'16.6"N 055°27'11.9"W

(N2016043) LF(237.2) MPO(6307685-04)

24-JUIN-2016

Porter une extension au appontement joignant 51°35'17.5"N 055°29'32.3"W
(Voir la carte n° 1, F14)

LNLM/D. 19-FÉVR-2016

51°35'18.1"N 055°29'32.8"W

et 51°35'18.6"N 055°29'34.5"W

MPO(6307549-01)

19-FÉVR-2016

Rayer le feu d'alignement antérieur F 32ft
(Voir la carte n° 1, P20.2)

LNLM/D. 25-AVR-2014

51°35'59.0"N 055°26'57.0"W

(N2015079) LF(236) MPO(6307410-01)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4512

19-FÉVR-2016

Rayer le feu d'alignement postérieur F 79ft, l'alignement de route et les azimuts 109° - 289°
(Voir la carte n° 1, P20.2, Pe)

LNM/D. 25-AVR-2014

51°35'55.0"N 055°26'39.7"W

(N2015080) LF(237) MPO(6307410-02)

25-AVR-2014

Rayer légende Fog Sig 30s vis-à-vis le feu
(Voir la carte n° 1, R1, R20)

LNM/D. 04-SEPT-2009

51°38'24.2"N 055°25'35.9"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: (N2014026) LF(225) MPO(6306720-03)
CA376094

04-SEPT-2009

Modifier la légende Fl 15s 177ft 23M pour lire Fl 15s 177ft 17M vis-à-vis le feu
(Voir la carte n° 1 P16)

LNM/D. 27-FÉVR-2009

51°38'24.2"N 055°25'35.9"W

LF(225) MPO(6304515-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA376094

27-FÉVR-2009

Rayer le feu Fl 4s 55ft
(Voir la carte n° 1 P1)

LNM/D. 19-SEPT-2008

51°34'52.5"N 055°25'16.3"W

(N2008048) LF(238) MPO(6304258-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA376094

19-SEPT-2008

Déplacer la bouée charpente cardinale Nord lumineuse noire et jaune Q, marquée XM
(Voir la carte n° 1 Q130.3)

de 51°36'18.2"N 055°30'08.1"W
à 51°36'22.8"N 055°30'10.2"W

(N2008015) LF(235.5) MPO(6303996-01)

19-SEPT-2008

Déplacer la bouée à espar de tribord lumineuse rouge FIR, marquée XM4
(Voir la carte n° 1 Qf)

de 51°36'18.0"N 055°31'38.1"W
à 51°36'18.0"N 055°31'34.2"W

(N2008016) LF(235.6) MPO(6303997-01)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4512