



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4585

4585 - Green Head to / à Little Bay Island - Nouvelle édition - 30-MAI-2003 - NAD 1983

23-DÉC-2011

LNLM/D. 19-NOV-2010

Porter un feu FIR

49°35'25.4"N 055°56'09.3"W

(Voir la carte n° 1, P1)

(N2011087) LF(336.28) MPO(6305850-01)

19-NOV-2010

LNLM/D. 26-DÉC-2008

Porter une route de traversier joignant 49°37'54.9"N 055°48'32.8"W

(Voir la carte n°1 M50)

49°37'40.9"N 055°49'33.5"W

49°37'23.5"N 055°51'58.6"W

49°36'11.5"N 055°54'35.0"W

et 49°35'26.6"N 055°55'56.5"W

MPO(6305088-01)

19-NOV-2010

LNLM/D. 26-DÉC-2008

Rayer le feu privé FR(Priv)

49°35'24.5"N 055°56'10.8"W

(Voir la carte n°1 P65)

MPO(6305088-02)

26-DÉC-2008

LNLM/D. 08-FÉVR-2008

(T)Porter 3 bouées à espar d'avertissement privée jaune

49°39'40.5"N 055°54'53.0"W

Durant l'hiver, les ancrages scientifiques peuvent être submergés et les bouées retirées (contacter Chris Dawa, Marine Institute, St. John's, 709-778-0383). Date proposée de retrait des bouées : novembre 2009.

MPO(6304133-01)

L'amarrage a été enlevé. L'avis du 26-décembre-2008(T), MPO (6304133-01) est annulé.

Annulé le 05-FEB-10

26-DÉC-2008

LNLM/D. 08-FÉVR-2008

(T)Porter 3 bouées à espar d'avertissement privée jaune

49°39'38.6"N 055°54'53.8"W

Durant l'hiver, les ancrages scientifiques peuvent être submergés et les bouées retirées (contacter Chris Dawa, Marine Institute, St. John's, 709-778-0383). Date proposée de retrait des bouées : novembre 2009.

MPO(6304133-02)

L'amarrage a été enlevé. L'avis du 26-décembre-2008(T), MPO (6304133-02) est annulé.

Annulé le 05-FEB-10

26-DÉC-2008

LNLM/D. 08-FÉVR-2008



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4585

(T)Porter 3 bouées à espar d'avertissement privée jaune 49°40'40.2"N 055°56'46.7"W
Durant l'hiver, les ancrages scientifiques peuvent être
submergés et les bouées retirées (contacter Chris Dawa, *MPO(6304133-03)*
Marine Institute, St. John's, 709-778-0383). Date proposée
de retrait des bouées : novembre 2009.
L'amarrage a été enlevé. L'avis du 26-décembre-2008(T),
MPO (6304133-03) est annulé.
Annulé le 05-FEB-10

08-FÉVR-2008

LNM/D. 14-DÉC-2007

Modifier FR pour lire FIR vis-à-vis le feu 49°44'20.9"N 055°58'05.3"W
(Voir la carte n° 1 P16)
(N2007059) LF(327.5) MPO(6303751-01)

14-DÉC-2007

Porter un feu FIR 49°41'14.0"N 056°00'15.0"W
(Voir la carte n° 1 la section P 16.)
(N2007044) LF(327.8) MPO(6303635-01)