



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4653

4653 - Bay of Islands - Nouvelle édition - 30-MAI-2003 - NAD 1983

22-OCT-2021

Porter un feu Fl R

(Voir la Carte n° 1, P1)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA476190

LNМ/D. 15-OCT-2021

49°06'04.3"N 058°21'48.3"W

(N2021102) LF(196.6) MPO(6309655-01)

15-OCT-2021

Modifier Fl 6s 221ft 5M pour lire Fl 4s221ft5M vis-à-vis le
feu

(Voir la Carte n° 1, P16)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA276138, CA476190, CA576191

LNМ/D. 13-NOV-2020

49°06'31.1"N 058°25'41.2"W

(N2021118) LF(196) MPO(6309595-01)

18-OCT-2019

Rayer la bouée charpente ODAS/SADO privée lumineuse
jaune Oc Y, Priv

(Voir la Carte n° 1, Q58)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA476190

LNМ/D. 26-JUIL-2019

49°07'57.0"N 058°15'45.6"W

(N2019091) LF(197.1) MPO(6308809-01)

26-JUIL-2019

Modifier Fl 6s 271ft pour lire Fl 5s 271ft vis-à-vis le feu
(Voir la carte no° 1, P16)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA476190

LNМ/D. 29-MARS-2019

49°03'27.1"N 058°09'28.1"W

(N2019034) LF(198) MPO(6308674-01)

29-MARS-2019

Porter un appontement

(Voir la Carte n° 1, F14)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA476190

LNМ/D. 22-JUIN-2018

entre 49°00'34.8"N 058°07'48.5"W
et 49°00'34.8"N 058°07'40.8"W

MPO(6308593-01)

22-JUIN-2018

Rayer la profondeur de 0 brasses, 3 pieds

(Voir la Carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA179245, CA276138, CA476190

LNМ/D. 22-DÉC-2017

49°18'47.9"N 058°15'32.4"W

MPO(6308275-01)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4653

22-JUIN-2018

LNLM/D. 22-DÉC-2017

Porter une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante
inconnue

49°18'48.8"N 058°15'36.0"W

(Voir la Carte n° 1, K11)

MPO(6308275-02)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA179245, CA276138, CA476190

22-DÉC-2017

LNLM/D. 06-OCT-2017

Remplacer la profondeur de 1 brasses, 3 pieds par une profondeur de 0
brasses, 3 pieds avec légende 'Rep (2017)'

49°06'03.6"N 058°21'48.0"W

(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6308161-02)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA476190

09-JUIN-2017

LNLM/D. 03-MARS-2017

Modifier Fl pour lire Iso 4s (Voir la carte no°1, P1)

49°05'40.1"N 058°13'19.1"W

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA476190

(N2017010) LF(197) MPO(6307904-01)

03-MARS-2017

LNLM/D. 19-FÉVR-2016

Modifier FlR pour lire Fl vis-à-vis le feu

49°05'41.0"N 058°13'18.0"W

(Voir la carte n° 1, P16)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA476190

(N2016061) LF(197) MPO(6307745-01)

19-FÉVR-2016

LNLM/D. 04-DÉC-2015

Modifier Fl (5)Y20s pour lire OcY vis-à-vis la bouée

49°07'57.0"N 058°15'45.6"W

(Voir la carte n° 1, P16)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA476190

(N2015085) LF(NULL) MPO(6307419-01)

04-DÉC-2015

LNLM/D. 07-NOV-2014

Remplacer la profondeur de 9 brasses, 2 pieds par une profondeur de
7 brasses, 3 pieds

49°04'40.7"N 058°17'11.8"W

(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6307352-02)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA476190

04-DÉC-2015

LNLM/D. 07-NOV-2014



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4653

Rayer la profondeur de 16 brasses
(Voir la carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476190

49°04'26.7"N 058°16'34.5"W
MPO(6307352-03)

04-DÉC-2015 LNM/D. 07-NOV-2014
Porter une profondeur de 7 brasses, 4 pieds
(Voir la carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476190

49°04'26.3"N 058°16'39.5"W
MPO(6307352-04)

04-DÉC-2015 LNM/D. 07-NOV-2014
Remplacer la profondeur de 9 brasses par une profondeur de 7
brasses, 5 pieds
(Voir la carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA476190

49°04'08.6"N 058°17'47.8"W
MPO(6307352-05)

04-DÉC-2015 LNM/D. 07-NOV-2014
Remplacer la profondeur de 8 brasses, 2 pieds par une profondeur de
7 brasses, 3 pieds
(Voir la carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA476190

49°04'26.8"N 058°18'00.3"W
MPO(6307352-07)

04-DÉC-2015 LNM/D. 07-NOV-2014
Porter une profondeur de 5 brasses, 3 pieds
(Voir la carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476190

49°03'35.4"N 058°21'14.3"W
MPO(6307352-09)

04-DÉC-2015 LNM/D. 07-NOV-2014
Remplacer la profondeur de 17 brasses par une profondeur de 14
brasses
(Voir la carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA476190

49°04'25.4"N 058°21'21.0"W
MPO(6307352-11)

04-DÉC-2015 LNM/D. 07-NOV-2014
Rayer la profondeur de 14 brasses
(Voir la carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476190

49°05'00.3"N 058°20'25.7"W
MPO(6307353-01)



Carte n° 4653

04-DÉC-2015

LNLM/D. 07-NOV-2014

Porter une profondeur de 8 brasses, 2 pieds
(Voir la carte n° 1, I10)

49°04'58.3"N 058°20'23.9"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476190

MPO(6307353-02)

04-DÉC-2015

LNLM/D. 07-NOV-2014

Remplacer la profondeur de 9 brasses, 4 pieds par une profondeur de
7 brasses, 3 pieds

49°05'27.4"N 058°20'21.8"W

(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6307353-03)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA476190

04-DÉC-2015

LNLM/D. 07-NOV-2014

Remplacer la profondeur de 9 brasses, 4 pieds par une profondeur de
6 brasses, 5 pieds

49°05'58.9"N 058°21'26.3"W

(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6307353-04)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA476190

04-DÉC-2015

LNLM/D. 07-NOV-2014

Remplacer la profondeur de 9 brasses, 5 pieds par une profondeur de
7 brasses, 5 pieds

49°05'43.3"N 058°18'29.5"W

(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6307353-06)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA476190

04-DÉC-2015

LNLM/D. 07-NOV-2014

Remplacer la profondeur de 35 brasses par une profondeur de 32
brasses

49°05'56.4"N 058°16'43.4"W

(Voir la carte n° 1, I10)

MPO(6307353-07)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA476190

04-DÉC-2015

LNLM/D. 07-NOV-2014

Rayer la profondeur de 73 brasses
(Voir la carte n° 1, I10)

49°06'29.4"N 058°15'57.9"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476190

MPO(6307353-11)

04-DÉC-2015

LNLM/D. 07-NOV-2014



Carte n° 4653

Porter une profondeur de 59 brasses 49°06'25.0"N 058°15'58.8"W
(Voir la carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476190 MPO(6307353-12)

07-NOV-2014 LNM/D. 18-AVR-2014
Rayer la profondeur de 19 brasses 49°05'15.8"N 058°20'31.3"W
(Voir la carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476190 MPO(6306957-01)

07-NOV-2014 LNM/D. 18-AVR-2014
Porter une profondeur de 46 brasses 49°07'17.6"N 058°17'35.8"W
(Voir la carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476190 MPO(6306957-02)

07-NOV-2014 LNM/D. 18-AVR-2014
Rayer la profondeur de 23 brasses 49°05'12.6"N 058°20'16.9"W
(Voir la carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476190 MPO(6306957-03)

07-NOV-2014 LNM/D. 18-AVR-2014
Porter une profondeur de 16 brasses 49°05'13.2"N 058°20'24.1"W
(Voir la carte n° 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476190 MPO(6306957-04)

07-NOV-2014 LNM/D. 18-AVR-2014
Porter une bouée charpente ODAS/SADO privée lumineuse jaune Fl(5) 49°07'57.0"N 058°15'45.3"W
Y 20s, Priv
(Voir la carte n° 1, Q58) MPO(6306957-05)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476190

18-AVR-2014 LNM/D. 24-SEPT-2010
Rayer la légende Fog Sig 49°07'18.1"N 058°24'27.1"W
(Voir la carte n° 1, R1, R20)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476190 (N2014017) LF(191.5) MPO(6306713-01)

24-SEPT-2010 LNM/D. 06-NOV-2009



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4653

Modifier Fl 4s 116ft pour lire Fl 4s 113ft 6M vis-à-vis le feu
(Voir la carte n°1 P16)

49°08'48.1"N 058°22'11.1"W

(N2010044) LF(192) MPO(6305018-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA476190

06-NOV-2009

LNМ/D. 21-NOV-2008

Déplacer la bouée à espar de tribord lumineuse rouge
FIR, marquée XL2
(Voir la carte n° 1 Qf)

de 49°05'52.7"N 058°22'13.1"W
à 49°05'51.7"N 058°22'16.5"W

(N2009040) LF(193.5) MPO(6304595-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA476190

21-NOV-2008

LNМ/D. 24-OCT-2008

Porter un pipeline submergé
(Voir la carte n° 1 L41.1)

entre 49°00'32.4"N 058°07'44.4"W
et 49°00'52.2"N 058°07'21.0"W

MPO(6304135-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA476190

24-OCT-2008

LNМ/D. 03-AOÛT-2007

Porter une bouée charpente cardinale Sud lumineuse
jaune et noire Q(6)+LFl 15s, marquée XWC
(Voir la carte n° 1 Q130.3)

49°04'48.4"N 058°09'46.4"W

(N2008028) LF(197.5) MPO(6304019-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA476190

24-OCT-2008

LNМ/D. 03-AOÛT-2007

Porter une bouée à espar de bâbord lumineuse verte QG,
marquée XL1
(Voir la carte n° 1 Qg)

49°06'23.2"N 058°20'36.1"W

(N2008029) LF(193.4) MPO(6304020-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA476190

24-OCT-2008

LNМ/D. 03-AOÛT-2007



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4653

Rayer le feu FlG 6s 61ft
(Voir la carte n° 1 P1)

49°06'21.0"N 058°20'35.2"W

(N2008030) LF(194) MPO(6304022-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA476190

03-AOÛT-2007

Porter une bouée à espar de tribord lumineuse rouge FlR,
marquée XL2

LNm/D. 17-SEPT-2004

49°05'52.7"N 058°22'13.1"W

(N2007009) LF(193.5) MPO(6303514-01)

17-SEPT-2004

Porter un port de plaisance

LNm/D. 14-NOV-2003

48°57'48.0"N 058°01'18.0"W

MPO(6301891-03)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA576185

4653 - Little Port - Nouvelle édition - 30-MAI-2003 - NAD 1983

15-OCT-2021

Modifier Fl 6s 221ft 5M pour lire Fl 4s221ft5M vis-à-vis le
feu

(Voir la Carte n° 1, P16)

Cet avis touche la Carte Électronique de

Navigation: CA276138, CA476190, CA576191

LNm/D. 13-NOV-2020

49°06'31.1"N 058°25'41.2"W

(N2021118) LF(196) MPO(6309595-01)

13-NOV-2020

Porter une bouée espar de bâbord lumineuse verte Fl G,
marquée XLH1

(Voir la Carte n° 1, Qg)

Cet avis touche la Carte Électronique de

Navigation: CA576191

LNm/D. 18-OCT-2019

49°06'33.2"N 058°25'30.0"W

(N2020062) LF(196.1) MPO(6309173-01)

06-OCT-2017

Déplacer le feu Fl 6s 221ft 5M

(Voir la Carte n° 1, P1)

Cet avis touche la Carte Électronique de

Navigation: CA476190

LNm/D. 09-JUIN-2017

de 49°06'31.7"N 058°25'41.0"W

à 49°06'31.1"N 058°25'41.2"W

(N2017035) LF(196) MPO(6308054-01)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4653

4653 - The Narrows - Nouvelle édition - 30-MAI-2003 - NAD 1983

14-NOV-2003

Modifier 022° W 2003 (11'W) pour lire 022° W 2003 (11'E) 48°08'34.7"N 057°55'34.5"W

MPO(6500159-01)