



Carte n° 4730

4730 - Nain to / à Domino Point - Nouvelle édition - 31-MAI-2002 - Inconnu

09-DÉC-2022

LNLM/D. 19-AOÛT-2022

Modifier Fl R 4s 102ft pour lire Fl R 5s102ft vis-à-vis le feu

56°17'20.8"N 060°54'36.4"W

(Voir la Carte 1, P16)

(N2022213) LF(324.3) MPO(6310367-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276652, CA376050

09-DÉC-2022

LNLM/D. 19-AOÛT-2022

Modifier Fl 4s 72ft pour lire Fl 5s122ft vis-à-vis le feu

55°19'33.0"N 059°38'43.0"W

(Voir la Carte 1, P16)

(N2022248) LF(321.058) MPO(6310435-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376361

09-DÉC-2022

LNLM/D. 19-AOÛT-2022

Modifier Fl 3s 177ft pour lire Fl 5s177ft vis-à-vis le feu

55°51'51.6"N 059°55'04.1"W

(Voir la Carte 1, P16)

(N2022249) LF(322.2) MPO(6310436-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276652, CA376368

09-DÉC-2022

LNLM/D. 19-AOÛT-2022

Modifier Fl 3s25ft pour lire Fl 5s25ft vis-à-vis le feu

55°57'29.0"N 060°23'29.9"W

(Voir la Carte 1, P16)

(N2022251) LF(323.3) MPO(6310438-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276652, CA376368

19-AOÛT-2022

LNLM/D. 09-OCT-2020

Modifier Fl6s106ft pour lire Fl 4s103ft7M vis-à-vis le feu

54°27'29.1"N 056°52'49.4"W

(Voir la Carte n° 1, P16)

(N2022107) LF(286) MPO(6310168-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276113, CA376363

19-AOÛT-2022

LNLM/D. 09-OCT-2020

Modifier Fl 6s238ft pour lire Fl 4s238ft vis-à-vis le feu

53°47'18.8"N 056°28'38.0"W

(Voir la Carte n° 1, P16)

(N2022115) LF(284) MPO(6310176-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276113, CA376596

19-AOÛT-2022

LNLM/D. 09-OCT-2020



Carte n° 4730

Modifier Fl 6s127ft pour lire Fl 4s127ft vis-à-vis le feu 53°28'15.5"N 055°45'01.6"W
(Voir la Carte n° 1, P16)
Cet avis touche la Carte Électronique de (N2022116) LF(281) MPO(6310177-01)
Navigation: CA276113, CA376596

09-OCT-2020

Modifier Fl 4s25ft pour lire Fl 3s25ft vis-à-vis le feu LNM/D. 10-JUIL-2020
55°57'30.0"N 060°23'43.0"W
(Voir la Carte n° 1, P16)
Cet avis touche la Carte Électronique de (N2020086) LF(323.3) MPO(6309180-01)
Navigation: CA276652, CA376368

10-JUIL-2020

Modifier FI 3s 25ft pour lire FI 4s25ft vis-à-vis le feu LNM/D. 17-NOV-2017
55°57'27.9"N 060°23'26.5"W
(Voir la Carte n° 1, P16)
Cet avis touche la Carte Électronique de (N2020042) LF(323.3) MPO(6309009-01)
Navigation: CA276652, CA376368

17-NOV-2017

Rayer le système de sub-surface d'acquisition de données LNM/D. 02-DÉC-2016
55°36'18.2"N 057°45'01.2"W
océanographique ODAS/SADO avec une profondeur connue de
5 brasses MPO(6308129-01)
(Voir la Carte n° 1, L25)

02-DÉC-2016

Porter un système de sub-surface d'acquisition de données LNM/D. 09-AOÛT-2013
55°36'18.2"N 057°44'55.6"W
océanographique ODAS/SADO avec une profondeur connue de
5 brasses MPO(6307699-02)
(Voir la carte n° 1, L25)

09-AOÛT-2013

LNM/D. 21-MARS-2008
Rayer Adjoining Chart/Carte adjacente 4775 le cadre Nord de la carte
(Voir la carte n° 1 A20)
MPO(6306179-01)

09-AOÛT-2013

LNM/D. 21-MARS-2008
Porter Adjoining Chart/Carte adjacente 8047 dans le cadre Nord de la carte par 57°45'00"W
(Voir la carte n° 1 A20)
MPO(6306179-02)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4730

09-AOÛT-2013

LNМ/D. 21-MARS-2008

Porter la légende Chart/Carte 5024 56°17'00.0"N 059°20'00.0"W
(Voir la carte n° 1, A18)

MPO(6306179-03)

21-MARS-2008

LNМ/D. 29-OCT-2004

Porter une profondeur de 2½ brasses avec la limite de danger
(Voir la carte n° 1 I10)

54°05'35.9"N 056°45'36.3"W

MPO(6303695-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276113

21-MARS-2008

LNМ/D. 29-OCT-2004

Rayer la profondeur de 4¾ brasses
(Voir la carte n° 1 I10)

54°05'45.0"N 056°45'45.0"W

MPO(6303695-02)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276113

21-MARS-2008

LNМ/D. 29-OCT-2004

Rayer la roche dangereuse submergée de 6 pi ou moins par la légende
ED, Breaks/Brise
(Voir la carte n° 1 K13)

54°05'54.0"N 056°48'00.0"W

MPO(6303695-03)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276113

21-MARS-2008

LNМ/D. 29-OCT-2004

Rayer la roche dangereuse submergée de 6 pi ou moins par la légende
ED
(Voir la carte n° 1 K13)

54°05'37.0"N 056°43'12.0"W

MPO(6303695-04)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276113

21-MARS-2008

LNМ/D. 29-OCT-2004



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4730

Rayer la roche dangereuse submergée de 6 pi ou moins par la légende 54°04'06.0"N 056°42'00.0"W
PA, Breaks/Brise
(Voir la carte n° 1 K13) *MPO(6303695-05)*

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA276113, CA376355

29-OCT-2004

LNM/D. 24-SEPT-2004

Modifier 'Fl G 4s 82ft' pour lire 'Fl G 3s 80ft' vis-à-vis le feu 55°15'25.0"N 059°20'35.0"W

LF(319.322) MPO(6301968-01)

24-SEPT-2004

LNM/D. 30-AVR-2004

Modifier "Fl 4s 16ft" pour lire "FlR 4s 16ft" vis-à-vis le feu 55°17'00.0"N 059°32'30.0"W

(N2004166) LF(321.05) MPO(6301889-01)

30-AVR-2004

Porter un feu, Fl 3s, muni d'une balise répondeuse radar, Racon 56°30'32.0"N 060°38'50.0"W

LF(324.5) MPO(6301243-01)