



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4851

4851 - Bull Arm - Nouvelle édition - 30-SEPT-2016 - WGS84

24-NOV-2023

LNM/D. 15-SEPT-2023

Porter une obstruction avec une profondeur connue de 8.8 mètres
(Voir la Carte 1, K41)

47°48'28.1"N 053°52'58.3"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA576486

MPO(6310944-01)

24-NOV-2023

LNM/D. 15-SEPT-2023

Porter une note Accès interdit
(Voir la Carte 1, A14)

47°48'34.9"N 053°52'08.8"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA576486

MPO(6310944-05)

4851 - Trinity Bay: Southern Portion / Partie Sud - Nouvelle édition - 30-SEPT-2016 - WGS84

24-NOV-2023

LNM/D. 15-SEPT-2023

Rayer note See/Voir note CONSTRUCTION 47°48'15.1"N 053°51'09.8"W
(Voir la Carte 1, A14)

MPO(6310944-02)

24-NOV-2023

LNM/D. 15-SEPT-2023

Rayer note CONSTRUCTION

47°47'10.0"N 053°55'21.4"W

This area is temporarily established as a construction zone.
Mariners may enter the area only in the event of an emergency.
CONSTRUCTION

MPO(6310944-03)

Cette zone a été provisoirement désignée comme zone de
construction. Les navigateurs ne peuvent y pénétrer sauf en cas
d'urgence.

(Voir la Carte 1, A14)

24-NOV-2023

LNM/D. 15-SEPT-2023

Porter note Accès interdit 47°48'15.1"N 053°51'09.8"W
(Voir la Carte 1, A14)

MPO(6310944-04)

15-SEPT-2023

LNM/D. 14-JUIL-2023

Porter un feu Fl G 5s2M

47°36'59.5"N 053°30'42.1"W

(Voir la Carte 1, P1)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA376153

(N2023082) LF(467.02) MPO(6310734-01)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4851

15-SEPT-2023

Modifier Fl 3s63m5M pour lire Fl 5s62m4M vis-à-vis le feu
(Voir la Carte 1, P16)
Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA376153

LNLM/D. 14-JUIL-2023
47°37'57.7"N 053°33'47.5"W
(N2023098) LF(467) MPO(6310794-01)

14-JUIL-2023

Porter une bouée espar de tribord lumineuse rouge Fl
R, marquée TA2
(Voir la Carte 1, Qb)
Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA376153

LNLM/D. 26-MAI-2023
47°31'15.8"N 053°40'10.5"W
(N2023069) LF(467.05) MPO(6310687-01)

14-JUIL-2023

Déplacer la bouée charpente de bâbord lumineuse verte
Fl G, marquée TB1
(Voir la Carte 1, Qc)
Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA376153

LNLM/D. 26-MAI-2023
de 47°40'52.8"N 053°48'26.6"W
à 47°40'58.5"N 053°48'28.5"W
(N2023071) LF(467.24) MPO(6310689-01)

26-MAI-2023

Rayer la profondeur de 3.4 mètres
(Voir la Carte 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376153

LNLM/D. 14-AVR-2023
47°35'35.9"N 053°33'17.5"W
MPO(6310634-01)

26-MAI-2023

Porter une profondeur de 2 mètres
(Voir la Carte 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376153

LNLM/D. 14-AVR-2023
47°35'32.5"N 053°33'16.5"W
MPO(6310634-02)

26-MAI-2023

Porter une profondeur de 4.6 mètres
(Voir la Carte 1, I10)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376153

LNLM/D. 14-AVR-2023
47°35'34.3"N 053°33'00.4"W
MPO(6310634-03)

14-AVR-2023

Modifier Fl R pour lire Fl R 5s3m4M vis-à-vis le feu
(Voir la Carte 1, P16)
Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA376153

LNLM/D. 03-MARS-2023
47°40'49.5"N 053°49'36.7"W
(N2023021) LF(467.27) MPO(6310605-01)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4851

03-MARS-2023

LNМ/D. 01-JUIL-2022

Rayer Note

47°34'13.0"N 053°41'12.0"W

DIAGRAM / DIAGRAMME

See Sailing Directions

MPO(6310566-01)

Voir Instructions nautiques

(Voir la Carte 1, A18)

01-JUIL-2022

LNМ/D. 14-JANV-2022

Modifier Fl 3s38m7M pour lire Fl 4s38m5M vis-à-vis le feu
(Voir la Carte n° 1, P16)

48°05'41.1"N 053°32'43.1"W

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA376153, CA476051

(N2022064) LF(465) MPO(6310096-01)

01-JUIL-2022

LNМ/D. 14-JANV-2022

Porter une bouée espar de tribord lumineuse rouge Fl
R, marquée TV6

48°05'44.0"N 053°53'01.4"W

(Voir la Carte n° 1, Qf)

(N2022074) LF(466.08) MPO(6310107-02)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA376153, CA476051

14-JANV-2022

LNМ/D. 19-NOV-2021

Porter une bouée espar de bâbord lumineuse verte Q G,
marquée TG7

47°38'17.6"N 053°44'12.6"W

(Voir la Carte n° 1, Qg)

(N2021173) LF(467.18) MPO(6309895-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA376153

14-JANV-2022

LNМ/D. 19-NOV-2021

Porter une bouée espar de tribord lumineuse rouge Fl
R, marquée TG8

47°38'15.0"N 053°44'12.3"W

(Voir la Carte n° 1, Qf)

(N2021174) LF(467.19) MPO(6309896-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA376153

19-NOV-2021

LNМ/D. 08-FÉVR-2019

Modifier Iso R pour lire Fl R vis-à-vis le feu
(Voir la Carte n° 1, P16)

47°34'03.5"N 053°39'59.2"W

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA376153, CA576815

(N2021147) LF(466.9) MPO(6309716-01)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4851

19-NOV-2021

Porter un feu Q G

(Voir la Carte n° 1, P1)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA376153, CA576815

LNМ/D. 08-FÉVR-2019

47°34'04.1"N 053°39'57.7"W

(N2021154) LF(466.88) MPO(6309723-01)

08-FÉVR-2019

Rayer l'appontement

(Voir la Carte n° 1, F14)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA376153

LNМ/D. 14-AVR-2017

entre 47°31'58.1"N 053°33'05.7"W

et 47°31'56.9"N 053°33'06.0"W

MPO(6308523-01)

08-FÉVR-2019

Porter un appontement

(Voir la Carte n° 1, F14)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:
CA376153

LNМ/D. 14-AVR-2017

entre 47°31'58.1"N 053°33'05.7"W

et 47°31'56.2"N 053°33'09.1"W

MPO(6308523-02)

08-FÉVR-2019

Déplacer le feu Fl G

(Voir la Carte n° 1, P16)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA376153

LNМ/D. 14-AVR-2017

de 47°31'58.1"N 053°33'05.7"W

à 47°31'56.2"N 053°33'09.1"W

(N2018105) LF(467.08) MPO(6308523-03)

14-AVR-2017

Remplacer SUR COPIES CERTAINS

la bouée à espar de tribord lumineuse verte FlG, marquée
TG1 par une bouée à espar de bâbord lumineuse verte FlG,
marquée TG1

(Voir la carte n° 1, Qg)

LNМ/D. 31-MARS-2017

47°38'25.2"N 053°44'46.8"W

MPO(6307897-01)

14-AVR-2017

Remplacer SUR COPIES CERTAINS

la bouée à espar de tribord lumineuse verte FlG, marquée
TG3 par une bouée à espar de bâbord lumineuse verte FlG,
marquée TG3

(Voir la carte n° 1, Qg)

LNМ/D. 31-MARS-2017

47°38'14.5"N 053°44'40.0"W

MPO(6307897-02)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4851

14-AVR-2017

LNM/D. 31-MARS-2017

Porter SUR COPIES CERTAINS

47°48'33.5"N 053°51'19.9"W

légende ODAS/SADO vis-à-vis la bouée

(Voir la carte n° 1, Q58)

MPO(6307897-03)

31-MARS-2017

LNM/D. 03-MARS-2017

Rayer Sur certaines copies

47°38'36.0"N 053°30'22.0"W

le feu FIG

(Voir la carte n° 1, P1) (N2017006) LF(467.01) MPO(6307881-01)

31-MARS-2017

LNM/D. 03-MARS-2017

Rayer Sur certaines copies

entre 47°38'36.0"N 053°30'22.0"W

le brise-lames et la légende Bkw

et 47°38'37.0"N 053°30'24.0"W

(Voir la carte n° 1, F4.1)

MPO(6307881-02)

03-MARS-2017

Déplacer SUR CERTAINS EXEMPLAIRES

de 47°35'55.0"N 053°33'30.0"W

la bouée espar de tribord lumineuse rouge FIR, marquée

à 47°35'39.0"N 053°33'17.4"W

TN2

(Voir la carte n° 1, Qf)

MPO(6307870-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:

CA376153