



Carte n° 4861

4861 - Entrances to Fogo Harbour - Carte nouvelle - 26-AVR-2019 - NAD 1983

23-SEPT-2022

LNLM/D. 09-SEPT-2022

Modifier Fl G pour lire Q G vis-à-vis une bouée espar de
bâbord lumineuse verte, marquée DF3
(Voir la Carte n° 1, Qg)
Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA476719, CA576720

49°43'37.0"N 054°16'17.5"W

(N2022150) LF(365.3) MPO(6310243-01)

09-SEPT-2022

LNLM/D. 12-AOÛT-2022

Porter une bouée espar cardinale Nord lumineuse noir et
jaune Q, marquée DFN
(Voir la Carte n° 1, Q130.3)
Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA476719, CA576720

49°43'34.7"N 054°16'39.6"W

(N2022152) LF(365.4) MPO(6310245-01)

4861 - Fogo Harbour - Carte nouvelle - 26-AVR-2019 - NAD 1983

28-AVR-2023

LNLM/D. 23-DÉC-2022

Rayer la bouée espar de bâbord lumineuse verte Fl G,
marquée DV5
(Voir la Carte 1, Qc)
Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA476719, CA576720

49°42'28.0"N 054°17'29.7"W

(N2023042) LF(367.5) MPO(6310641-01)

23-DÉC-2022

LNLM/D. 18-NOV-2022

Rayer la bouée espar de bâbord lumineuse verte Fl G,
marquée DF5/3
(Voir la Carte 1, Qc)
Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA576720

49°43'04.9"N 054°16'21.2"W

(N2022289) LF(365.06) MPO(6310523-01)

23-DÉC-2022

LNLM/D. 18-NOV-2022

Porter une bouée espar de bâbord lumineuse verte Fl G,
marquée DF7
(Voir la Carte 1, Qc)
Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA576720

49°43'04.6"N 054°16'22.3"W

(N2022290) LF(365.52) MPO(6310524-01)

18-NOV-2022

LNLM/D. 07-OCT-2022



Carte n° 4861

Déplacer la bouée espar de tribord lumineuse rouge Fl R, marquée DF4/2 (Voir la Carte 1, Qb)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA576720

de 49°43'08.5"N 054°16'27.4"W
à 49°43'09.2"N 054°16'27.4"W

(N2022262) LF(365.508) MPO(6310455-01)

23-SEPT-2022

Modifier Fl G pour lire Q G vis-à-vis une bouée espar de bâbord lumineuse verte, marquée DF3 (Voir la Carte n° 1, Qg)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476719, CA576720

LNМ/D. 09-SEPT-2022
49°43'37.0"N 054°16'17.5"W
(N2022150) LF(365.3) MPO(6310243-01)

09-SEPT-2022

Porter une bouée espar de tribord lumineuse rouge Q R marquée DF6 (Voir la Carte n° 1, Qf)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA576720

LNМ/D. 12-AOÛT-2022
49°43'05.5"N 054°16'23.9"W
(N2022151) LF(365.515) MPO(6310244-01)

09-SEPT-2022

Porter une bouée espar cardinale Nord lumineuse noir et jaune Q, marquée DFN (Voir la Carte n° 1, Q130.3)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476719, CA576720

LNМ/D. 12-AOÛT-2022
49°43'34.7"N 054°16'39.6"W
(N2022152) LF(365.4) MPO(6310245-01)

08-JUIL-2022

Rayer le feu Fl G (Voir la Carte n° 1, P1)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476719, CA576720

LNМ/D. 18-OCT-2019
49°42'55.2"N 054°17'08.1"W
(N2022067) LF(366) MPO(6310099-01)

18-OCT-2019

Rayer la profondeur de 14.1 mètres 49°42'07.3"N 054°17'59.3"W (Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6308810-01)

18-OCT-2019



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4861

Porter une profondeur de 13.4 mètres 49°42'07.5"N 054°17'56.6"W
(Voir la Carte n° 1, I10)

MPO(6308810-02)

4861 - Fogo Island Northern Portion - Carte nouvelle - 26-AVR-2019 - NAD 1983

28-AVR-2023

LNM/D. 23-DÉC-2022

Rayer la bouée espar de bâbord lumineuse verte Fl G,
marquée DV5

49°42'28.0"N 054°17'29.7"W

(Voir la Carte 1, Qc)

(N2023042) LF(367.5) MPO(6310641-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA476719, CA576720

07-OCT-2022

LNM/D. 23-SEPT-2022

Modifier Fl 6s30m5M pour lire LFl 6s30m5M vis-à-vis le
feu

49°45'06.8"N 054°09'11.9"W

(Voir la Carte 1, P16)

(N2022169) LF(384) MPO(6310277-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA376655, CA476719

23-SEPT-2022

LNM/D. 09-SEPT-2022

Modifier Fl G pour lire Q G vis-à-vis une bouée espar de
bâbord lumineuse verte, marquée DF3

49°43'37.0"N 054°16'17.5"W

(Voir la Carte n° 1, Qg)

(N2022150) LF(365.3) MPO(6310243-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA476719, CA576720

12-AOÛT-2022

LNM/D. 08-JUIL-2022

Porter une bouée espar de bâbord lumineuse verte Q G,
marquée DJ1/3

49°44'06.8"N 054°10'19.0"W

(Voir la Carte n° 1, Qg)

(N2022082) LF(383.78) MPO(6310131-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA476719, CA576722

12-AOÛT-2022

LNM/D. 08-JUIL-2022

Porter une bouée charpente cardinale Nord noir et jaune
Q, marquée DDR

49°46'53.8"N 054°06'35.0"W

(Voir la Carte n° 1, Q130.3)

(N2022085) LF(383.3) MPO(6310136-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA376655, CA476719



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4861

08-JUIL-2022

LNLM/D. 18-OCT-2019

Rayer le feu Fl G

49°42'55.2"N 054°17'08.1"W

(Voir la Carte n° 1, P1)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: (N2022067) LF(366) MPO(6310099-01)
CA476719, CA576720

4861 - Joe Batt's Arm - Carte nouvelle - 26-AVR-2019 - NAD 1983

18-NOV-2022

LNLM/D. 07-OCT-2022

Déplacer la bouée espar de bâbord lumineuse verte
QG, marquée DJ13

de 49°43'41.1"N 054°10'00.4"W
à 49°43'46.7"N 054°09'54.1"W

(Voir la Carte 1, Qc)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA576722

(N2022233) LF(383.551) MPO(6310398-01)

18-NOV-2022

LNLM/D. 07-OCT-2022

Déplacer la bouée espar de tribord lumineuse rouge Fl R,
marquée DJ2

de 49°43'55.8"N 054°09'55.2"W
à 49°43'55.5"N 054°09'53.7"W

(Voir la Carte 1, Qb)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA576722

(N2022263) LF(383.8) MPO(6310456-01)

18-NOV-2022

LNLM/D. 07-OCT-2022

Modifier Fl R pour lire Q R vis-à-vis la bouée, marquée
DJ2

49°43'55.5"N 054°09'53.7"W

(Voir la Carte 1, Qb)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA576722

(N2022263) LF(383.8) MPO(6310456-02)

23-SEPT-2022

LNLM/D. 09-SEPT-2022

Déplacer la bouée espar de tribord lumineuse rouge Fl
R, marquée DJ12

de 49°43'45.1"N 054°09'59.0"W
à 49°43'46.5"N 054°10'00.6"W

(Voir la Carte n° 1, Qf)

Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA576722

(N2022146) LF(383.56) MPO(6310238-01)

23-SEPT-2022

LNLM/D. 09-SEPT-2022



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 4861

Rayer la bouée espar de bâbord lumineuse verte Fl G, 49°43'45.6"N 054°09'58.0"W
marquée DJ13
(Voir la Carte n° 1, Qg) (N2022145) LF(383.551) MPO(6310240-01)
Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA576722

23-SEPT-2022

LNМ/D. 09-SEPT-2022

Porter une bouée espar de bâbord lumineuse verte Q 49°43'43.3"N 054°09'58.6"W
G, marquée DJ13
(Voir la Carte n° 1, Qg) (N2022145) LF(383.551) MPO(6310240-02)
Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA576722

23-SEPT-2022

LNМ/D. 09-SEPT-2022

Déplacer la bouée espar de bâbord lumineuse verte Fl de 49°43'38.2"N 054°09'59.2"W
G, marquée DJ15 à 49°43'37.4"N 054°09'58.4"W
(Voir la Carte n° 1, Qg) (N2022148) LF(383.553) MPO(6310241-01)
Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA576722

23-SEPT-2022

LNМ/D. 09-SEPT-2022

Déplacer la bouée espar de tribord lumineuse rouge Fl R, de 49°43'56.3"N 054°09'55.9"W
marquée DJ2 à 49°43'55.8"N 054°09'55.2"W
(Voir la Carte n° 1, Qf) (N2022149) LF(383.8) MPO(6310242-01)
Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA576722

12-AOÛT-2022

LNМ/D. 08-JUIL-2022

Porter une bouée espar de bâbord lumineuse verte Q G, 49°44'06.8"N 054°10'19.0"W
marquée DJ1/3
(Voir la Carte n° 1, Qg) (N2022082) LF(383.78) MPO(6310131-01)
Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA476719, CA576722