



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 5032

5032 - Approaches to / Approches à White Bear Arm - Carte nouvelle - 31-JANV-2003 - NAD 1983

17-MARS-2023

LNLM/D. 05-AOÛT-2022

Rayer Note

52°46'25.4"N 056°07'55.0"W

DIAGRAM/DIAGRAMME

See Sailing Directions

MPO(6310576-01)

Voir Instructions nautiques

(Voir la Carte 1, A18)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476634

05-AOÛT-2022

LNLM/D. 18-FÉVR-2022

Porter un feu Fl R

52°46'25.6"N 056°07'16.5"W

(Voir la Carte n° 1, P1)

Cet avis touche la Carte Électronique de

(N2022096) LF(279.66) MPO(6310160-01)

Navigation: CA476634, CA576847

18-FÉVR-2022

LNLM/D. 24-DÉC-2021

Porter une bouée espar de bâbord lumineuse verte Q G,
marquée NMN1

52°46'56.9"N 055°54'07.0"W

(Voir la Carte n° 1, Qg)

(N2021263) LF(279.9) MPO(6309986-01)

Cet avis touche la Carte Électronique de

Navigation: CA476634, CA576637

24-DÉC-2021

LNLM/D. 17-DÉC-2021

Porter un quai

entre 52°46'25.4"N 056°06'52.8"W

(Voir la Carte n° 1, F13)

et 52°46'27.5"N 056°06'52.2"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:

CA476634, CA576847

MPO(6309884-01)

24-DÉC-2021

LNLM/D. 17-DÉC-2021

Rayer la profondeur de 0.8 mètre

52°46'26.1"N 056°06'51.5"W

(Voir la Carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation:

CA476634, CA576847

MPO(6309884-02)

17-DÉC-2021

LNLM/D. 24-SEPT-2021

Déplacer la bouée espar de tribord lumineuse rouge Fl

de 52°44'38.6"N 055°56'09.5"W

R, marquée NM10

à 52°44'37.2"N 055°56'08.8"W

(Voir la Carte n° 1, Qf)

Cet avis touche la Carte Électronique de

(N2021201) LF(279.62) MPO(6309856-01)

Navigation: CA476634, CA576636



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 5032

26-MARS-2021

Modifier Fl 6s55m6M pour lire Fl 4s55m4M vis-à-vis le feu

(Voir la Carte n° 1, P16)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276113, CA376429, CA476634

LNМ/D. 26-FÉVR-2021

52°50'15.5"N 055°48'24.5"W

(N2021002) LF(279.8) MPO(6309370-01)

26-FÉVR-2021

Déplacer la bouée espar cardinale Ouest lumineuse jaune, noir et jaune VQ (9) 10s, marquée NM (Voir la Carte n° 1, Q130.3)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476634, CA576637

LNМ/D. 07-JUIL-2017

de 52°46'34.8"N 055°54'14.4"W
à 52°46'33.5"N 055°54'18.3"W

(N2020103) LF(279.72) MPO(6309325-01)

07-JUIL-2017

Coller l'annexe graphique

[PDF](#)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476634

LNМ/D. 05-MAI-2017

52°46'18.0"N 056°07'18.0"W

MPO(6307984-01)

24-SEPT-2010

Rayer la bouée à espar de bifurcation de tribord lumineuse rouge, verte et rouge Fl (2+1) R 6s, marquée NM (Voir la carte n°1 Qi)

LNМ/D. 19-SEPT-2008

52°46'34.8"N 055°54'14.4"W

(N2010040) LF(279.72) MPO(6304997-01)

24-SEPT-2010

Porter une bouée à espar cardinale Ouest lumineuse jaune, noire et jaune VQ (9) 10s, marquée NM (Voir la carte n°1 Q130.3)

LNМ/D. 19-SEPT-2008

52°46'34.8"N 055°54'14.4"W

(N2010040) LF(279.72) MPO(6304997-02)

19-SEPT-2008

Porter une bouée à espar de bâbord lumineuse verte FIG, marquée NMP1 (Voir la carte n° 1 Qg)

LNМ/D. 15-DÉC-2006

52°42'06.3"N 055°50'06.8"W

(N2008013) LF(279.283) MPO(6303993-01)

19-SEPT-2008

LNМ/D. 15-DÉC-2006



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 5032

Porter une bouée à espar de tribord lumineuse rouge
FIR, marquée NMP2
(Voir la carte n° 1 Qf)

52°42'08.2"N 055°51'02.6"W

(N2008014) LF(279.282) MPO(6303994-01)

15-DÉC-2006

Déplacer la bouée charpente de tribord lumineuse
rouge FIR, marquée NM2

LNLM/D. 08-SEPT-2006

de 52°42'50.9"N 055°48'00.2"W
à 52°42'45.0"N 055°48'00.0"W

(N2006111) LF(279.29) MPO(6303186-01)

01-SEPT-2006

Modifier "NL4" pour lire "NM4" vis-à-vis la bouée à
espar de tribord lumineuse rouge FIR

LNLM/D. 25-AOÛT-2006

52°43'03.7"N 055°49'16.7"W

(N2006038) LF(279.83) MPO(6302926-01)

01-SEPT-2006

Rayer la bouée charpente de tribord lumineuse rouge
FIR, marquée NL2

LNLM/D. 25-AOÛT-2006

52°42'45.0"N 055°48'00.0"W

(N2006039) LF(279.29) MPO(6302927-01)

01-SEPT-2006

Porter une bouée charpente de tribord lumineuse rouge
FIR, marquée NM2

LNLM/D. 25-AOÛT-2006

52°42'50.9"N 055°48'00.2"W

(N2006039) LF(279.29) MPO(6302927-02)

25-AOÛT-2006

Modifier "NM8" pour lire "NM10" vis-à-vis la bouée à
espar de tribord lumineuse rouge FIR

LNLM/D. 10-JUIN-2005

52°44'38.6"N 055°56'09.5"W

(N2006029) LF(279.62) MPO(6302920-01)

10-JUIN-2005

Modifier "NL2" pour lire "NL4" vis-à-vis bouée à espar de tribord
lumineuse rouge

LNLM/D. 24-SEPT-2004

52°43'03.3"N 055°49'16.2"W

LF(279.83) MPO(6301311-01)

10-JUIN-2005

LNLM/D. 24-SEPT-2004



Carte n° 5032

Rayer la bouée charpente de tribord lumineuse rouge FIR, marquée NL4 52°42'50.9"N 055°48'00.2"W

LF(279.29) MPO(6302321-01)

10-JUIN-2005

Porter une bouée charpente de tribord lumineuse rouge FIR, marquée NL2

LNМ/D. 24-SEPT-2004

52°42'45.0"N 055°48'00.0"W

LF(279.29) MPO(6302321-02)

24-SEPT-2004

Porter une bouée à espar, cardinale Sud, lumineuse jaune et noire, Q(6)+LFl 15s, marquée NMS

LNМ/D. 21-MAI-2004

52°46'14.4"N 055°54'22.2"W

(N2004158) LF(279.73) MPO(6301852-01)

24-SEPT-2004

Déplacer la bouée à espar de bifurcation de tribord lumineuse rouge, verte et rouge, Fl(2+1)R 6s, marquée NM

LNМ/D. 21-MAI-2004

de 52°46'31.0"N 055°54'11.0"W
à 52°46'34.8"N 055°54'14.4"W

(N2004163) LF(279.72) MPO(6301863-01)

5032 - Pensons Arm - Carte nouvelle - 31-JANV-2003 - NAD 1983

24-SEPT-2021

Porter une bouée espar de tribord lumineuse rouge Q R, marquée NMP6
(Voir la Carte n° 1, Qf)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA576638

LNМ/D. 26-MARS-2021

52°41'17.0"N 055°53'13.7"W

(N2021070) LF(279.287) MPO(6309547-01)

08-SEPT-2006

Modifier "NPA5" pour lire "NMP3" vis-à-vis la bouée à espar de bâbord lumineuse verte FlG

LNМ/D. 01-SEPT-2006

52°41'14.4"N 055°53'04.2"W

(N2006040) LF(279.286) MPO(6302928-01)

08-SEPT-2006

Modifier "NPA4" pour lire "NMP4" vis-à-vis la bouée à espar de tribord lumineuse rouge FIR

LNМ/D. 01-SEPT-2006

52°41'18.0"N 055°53'03.3"W

(N2006041) LF(279.285) MPO(6302929-01)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 5032

21-MAI-2004

Porter une bouée à espar de tribord lumineuse rouge,
FIR, marquée NPA4

52°41'18.0"N 055°53'03.3"W

(N2004033) LF(279.285) MPO(6301406-01)

21-MAI-2004

Porter une bouée à espar de bâbord lumineuse verte,
FI G, marquée NPA5

52°41'14.4"N 055°53'04.2"W

(N2004034) LF(279.286) MPO(6301413-01)

5032 - Shoal Tickle - Carte nouvelle - 31-JANV-2003 - NAD 1983

18-FÉVR-2022

Porter une bouée espar de bâbord lumineuse verte Q G,
marquée NMN1
(Voir la Carte n° 1, Qg)
Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA476634, CA576637

LNМ/D. 24-DÉC-2021

52°46'56.9"N 055°54'07.0"W

(N2021263) LF(279.9) MPO(6309986-01)

26-FÉVR-2021

Déplacer la bouée espar cardinale Ouest lumineuse
jaune, noir et jaune VQ (9) 10s, marquée NM
(Voir la Carte n° 1, Q130.3)
Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA476634, CA576637

LNМ/D. 07-JUIL-2017

de 52°46'34.8"N 055°54'14.4"W
à 52°46'33.5"N 055°54'18.3"W

(N2020103) LF(279.72) MPO(6309325-01)

24-SEPT-2010

Rayer la bouée à espar de bifurcation de tribord
lumineuse rouge, verte et rouge Fl (2+1) R 6s,
marquée NM
(Voir la carte n°1 Qi)

LNМ/D. 19-SEPT-2008

52°46'34.8"N 055°54'14.4"W

(N2010040) LF(279.72) MPO(6304997-01)

24-SEPT-2010

Porter une bouée à espar cardinale Ouest lumineuse
jaune, noire et jaune VQ (9) 10s, marquée NM
(Voir la carte n°1 Q130.3)

LNМ/D. 19-SEPT-2008

52°46'34.8"N 055°54'14.4"W

(N2010040) LF(279.72) MPO(6304997-02)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 5032

24-SEPT-2004

Porter une bouée à espar, cardinale Sud, lumineuse
jaune et noire, Q(6)+LFl 15s, marquée NMS

LNLM/D. 21-MAI-2004

52°46'14.4"N 055°54'22.2"W

(N2004158) LF(279.73) MPO(6301852-01)

24-SEPT-2004

Déplacer la bouée à espar de bifurcation de tribord
lumineuse rouge, verte et rouge, Fl(2+1)R 6s,
marquée NM

LNLM/D. 21-MAI-2004

de 52°46'31.0"N 055°54'11.0"W
à 52°46'34.8"N 055°54'14.4"W

(N2004163) LF(279.72) MPO(6301863-01)

5032 - St. Michaels Bay - Carte nouvelle - 31-JANV-2003 - NAD 1983

17-DÉC-2021

Déplacer la bouée espar de bâbord lumineuse verte Fl
G, marquée NM5
(Voir la Carte n° 1, Qg)
Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA576636

LNLM/D. 24-SEPT-2021

de 52°44'01.2"N 055°54'53.4"W
à 52°44'00.8"N 055°54'54.5"W

(N2021196) LF(279.45) MPO(6309851-01)

17-DÉC-2021

Déplacer la bouée espar de tribord lumineuse rouge Fl R,
marquée NM6
(Voir la Carte n° 1, Qf)
Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA576636

LNLM/D. 24-SEPT-2021

de 52°44'11.3"N 055°55'21.1"W
à 52°44'12.0"N 055°55'20.6"W

(N2021197) LF(279.5) MPO(6309852-01)

17-DÉC-2021

Déplacer la bouée espar de bâbord lumineuse verte Fl
G, marquée NM9
(Voir la Carte n° 1, Qg)
Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA576636

LNLM/D. 24-SEPT-2021

de 52°44'28.5"N 055°56'04.5"W
à 52°44'28.2"N 055°56'02.8"W

(N2021198) LF(279.58) MPO(6309853-01)

17-DÉC-2021

Déplacer la bouée espar de bâbord lumineuse verte Fl G,
marquée NM7
(Voir la Carte n° 1, Qg)
Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA576636

LNLM/D. 24-SEPT-2021

de 52°44'19.8"N 055°55'36.1"W
à 52°44'20.4"N 055°55'35.5"W

(N2021200) LF(279.6) MPO(6309855-01)



Carte n° 5032

17-DÉC-2021

Déplacer la bouée espar de tribord lumineuse rouge Fl
R, marquée NM10
(Voir la Carte n° 1, Qf)
Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA476634, CA576636

LNM/D. 24-SEPT-2021
de 52°44'38.6"N 055°56'09.5"W
à 52°44'37.2"N 055°56'08.8"W
(N2021201) LF(279.62) MPO(6309856-01)

05-MAI-2017

Déplacer la bouée espar de bâbord lumineuse verte FIG,
marquée NM5
(Voir la carte n° 1, Qg)
Cet avis touche la Carte Électronique de
Navigation: CA576636

LNM/D. 24-SEPT-2010
de 52°44'01.8"N 055°54'53.0"W
à 52°44'01.2"N 055°54'53.4"W
(N2017002) LF(279.45) MPO(6307862-01)

25-AOÛT-2006

Modifier "NM8" pour lire "NM10" vis-à-vis la bouée à
espar de tribord lumineuse rouge FIR

LNM/D. 10-JUIN-2005
52°44'38.6"N 055°56'09.5"W
(N2006029) LF(279.62) MPO(6302920-01)

25-AOÛT-2006

Modifier "NM5" pour lire "NM9" vis-à-vis la bouée à
espar de bâbord lumineuse verte FIG

LNM/D. 10-JUIN-2005
52°44'28.5"N 055°56'04.5"W
(N2006030) LF(279.58) MPO(6302921-01)

25-AOÛT-2006

Modifier "NM4" pour lire "NM8" vis-à-vis la bouée à
espar de tribord lumineuse rouge FIR

LNM/D. 10-JUIN-2005
52°44'30.9"N 055°55'56.0"W
(N2006031) LF(279.59) MPO(6302922-01)

25-AOÛT-2006

Modifier "NM3" pour lire "NM7" vis-à-vis la bouée à espar
de bâbord lumineuse verte FIG

LNM/D. 10-JUIN-2005
52°44'19.8"N 055°55'36.0"W
(N2006032) LF(279.6) MPO(6302923-01)

25-AOÛT-2006

Modifier "NM2" pour lire "NM6" vis-à-vis la bouée à espar
de tribord lumineuse rouge FIR

LNM/D. 10-JUIN-2005
52°44'11.3"N 055°55'21.0"W
(N2006033) LF(279.5) MPO(6302924-01)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 5032

25-AOÛT-2006

Modifier "NM1" pour lire "NM5" vis-à-vis la bouée à
espar de bâbord lumineuse verte FIG

LNМ/D. 10-JUIN-2005

52°44'01.8"N 055°54'53.0"W

(N2006034) LF(279.45) MPO(6302925-01)