



Carte n° 6310

6310 - Lake Athabasca / Lac Athabasca - Nouvelle édition - 08-JUIL-2005 - Inconnu

12-AOÛT-2011

LNМ/D. 29-JUIL-2011

Rayer le feu Fl 2s 39ft

58°59'15.0"N 110°27'00.0"W

(Voir la carte n° 1, P1)

(A2011016) LF(1656) MPO(6603714-01)

12-AOÛT-2011

LNМ/D. 29-JUIL-2011

Porter un îlot

58°59'15.0"N 110°27'00.0"W

(Voir la carte n° 1, K10)

MPO(6603714-02)

29-JUIL-2011

LNМ/D. 14-JANV-2011

Rayer le feu et le réflecteur radar Fl 2s 67ft

58°42'30.0"N 111°07'00.0"W

(Voir la carte n° 1, P1, S4)

(A2011003) LF(1653) MPO(6603689-01)

29-JUIL-2011

LNМ/D. 14-JANV-2011

Rayer le feu Fl 6s 60ft

58°46'45.0"N 110°40'30.0"W

(Voir la carte n° 1, P1)

(A2011004) LF(1654) MPO(6603690-01)

29-JUIL-2011

LNМ/D. 14-JANV-2011

Rayer le feu Fl 3s 35ft

58°56'45.0"N 110°37'27.0"W

(Voir la carte n° 1, P1)

(A2011005) LF(1655) MPO(6603691-01)

29-JUIL-2011

LNМ/D. 14-JANV-2011

Rayer le feu Fl 6s 53ft

58°54'45.0"N 110°11'36.0"W

(Voir la carte n° 1, P1)

(A2011006) LF(1657) MPO(6603692-01)

29-JUIL-2011

LNМ/D. 14-JANV-2011



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 6310

Rayer le feu Fl 3s 110ft 59°01'00.0"N 109°52'55.0"W
(Voir la carte n° 1, P1)
(A2011007) LF(1658) MPO(6603693-01)

29-JUIL-2011 LNM/D. 14-JANV-2011
Rayer le feu Fl 3s 83ft 59°12'00.0"N 109°41'25.0"W
(Voir la carte n° 1, P1)
(A2011008) LF(1661) MPO(6603694-01)

29-JUIL-2011 LNM/D. 14-JANV-2011
Rayer le feu Fl 2s 52ft 59°08'25.0"N 109°18'17.0"W
(Voir la carte n° 1, P1)
(A2011009) LF(1664) MPO(6603695-01)

29-JUIL-2011 LNM/D. 14-JANV-2011
Rayer le feu Fl 59°19'53.0"N 108°49'18.0"W
(Voir la carte n° 1, P1)
(A2011010) LF(1664.5) MPO(6603696-01)

29-JUIL-2011 LNM/D. 14-JANV-2011
Rayer le feu Fl 6s 37ft 59°22'10.0"N 108°45'40.0"W
(Voir la carte n° 1, P1)
(A2011011) LF(1667.5) MPO(6603697-01)

14-AOÛT-2009 LNM/D. 04-MAI-2007
Rayer le feu Fl 3s 42ft 59°12'10.0"N 110°11'30.0"W
(A2009004) LF(1659) MPO(6603433-01)

14-AOÛT-2009 LNM/D. 04-MAI-2007
Rayer le feu Fl R 3s 54ft 59°12'15.0"N 109°41'35.0"W
(A2009005) LF(1660) MPO(6603434-01)



Carte n° 6310

14-AOÛT-2009

LNM/D. 04-MAI-2007

Rayer le feu Fl 2s 40ft

59°19'50.0"N 109°50'00.0"W

(A2009006) LF(1662) MPO(6603435-01)

14-AOÛT-2009

LNM/D. 04-MAI-2007

Rayer le feu Fl G 3s 46ft

59°28'18.0"N 109°02'30.0"W

(A2009007) LF(1663) MPO(6603436-01)

14-AOÛT-2009

LNM/D. 04-MAI-2007

Rayer le feu Fl 2s 52ft

59°21'15.0"N 109°02'00.0"W

(A2009008) LF(1665) MPO(6603437-01)

14-AOÛT-2009

LNM/D. 04-MAI-2007

Rayer le feu Fl 3s 56ft

59°23'15.0"N 108°58'45.0"W

(A2009009) LF(1666) MPO(6603438-01)

14-AOÛT-2009

LNM/D. 04-MAI-2007

Rayer le feu Fl 6s 42ft

59°30'10.0"N 108°46'30.0"W

(A2009010) LF(1667) MPO(6603439-01)

14-AOÛT-2009

LNM/D. 04-MAI-2007

Rayer le feu Fl 3s 105ft

59°22'45.0"N 108°36'10.0"W

(A2009011) LF(1668) MPO(6603440-01)

14-AOÛT-2009

LNM/D. 04-MAI-2007

Rayer le feu Fl 2s 45ft

59°25'15.0"N 108°08'15.0"W

(A2009012) LF(1668.5) MPO(6603441-01)

14-AOÛT-2009

LNM/D. 04-MAI-2007



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 6310

Rayer le feu Fl 3s 39ft 59°21'48.0"N 107°42'02.0"W

(A2009013) LF(1669) MPO(6603442-01)

16-JUIN-2006

Rayer le réflecteur radar 59°20'00.0"N 109°49'30.0"W

(A2005003) LF(1662) MPO(6602640-01)

6310 - Lake Athabaska (Fond-du-lac-to Stony Rapids) - Nouvelle édition - 08-JUIL-2005 - Inconnu

29-JUIL-2011

LNМ/D. 14-JANV-2011

Rayer le feu d'alignement postérieur F, l'alignement de route et les azimuts 294° - 114°

59°15'07.0"N 106°38'34.0"W

(Voir la carte n° 1, P20.2, Pe)

(A2011012) LF(1669.4) MPO(6603698-01)

29-JUIL-2011

LNМ/D. 14-JANV-2011

Rayer le feu d'alignement antérieur F
(Voir la carte n° 1, P20.2)

59°15'13.0"N 106°39'02.0"W

(A2011013) LF(1669.5) MPO(6603699-01)

14-JANV-2011

LNМ/D. 14-AOÛT-2009

Porter une NOTE

59°20'18.0"N 110°44'55.0"W

NAVIGATIONAL AIDS

MPO(6603649-01)

Navigational aids on this chart are no longer maintained by the Canadian Coast Guard. Mariners are advised to use these aids at their own risk.

AIDES À LA NAVIGATION

La Garde côtière canadienne n'assure plus l'entretien des aides à la navigation portées sur cette carte marine. Les navigateurs qui utilisent ces aides le font à leurs propres risques et périls.

14-AOÛT-2009

LNМ/D. 04-MAI-2007



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 6310

Rayer le feu d'alignement antérieur F $59^{\circ}16'14.0''N$ $105^{\circ}59'04.0''W$

(A2009014) LF(1669.7) MPO(6603443-01)

14-AOÛT-2009

LNМ/D. 04-MAI-2007

Rayer le feu d'alignement postérieur F et son alignement
de route et la légende $274^{\circ} - 094^{\circ}$

$59^{\circ}16'14.0''N$ $105^{\circ}58'55.0''W$

(A2009015) LF(1669.8) MPO(6603444-01)

04-MAI-2007

LNМ/D. 20-AVR-2007

Rayer la balise d'alignement antérieure $59^{\circ}17'52.0''N$ $106^{\circ}54'45.0''W$

MPO(6602875-01)

04-MAI-2007

LNМ/D. 20-AVR-2007

Rayer la balise d'alignement postérieure avec un alignement de route $59^{\circ}17'50.0''N$ $106^{\circ}54'30.0''W$

MPO(6602875-02)

04-MAI-2007

LNМ/D. 20-AVR-2007

Porter une voie recommandée entre $59^{\circ}17'56.0''N$ $106^{\circ}55'53.0''W$
et $59^{\circ}18'46.0''N$ $107^{\circ}10'52.0''W$

MPO(6602875-03)

20-AVR-2007

LNМ/D. 16-JUIN-2006

Rayer la bouée tonne de tribord rouge $59^{\circ}16'10.0''N$ $106^{\circ}00'10.0''W$

MPO(6602874-01)

20-AVR-2007

LNМ/D. 16-JUIN-2006

Rayer la bouée tonne de bâbord verte $59^{\circ}16'22.0''N$ $106^{\circ}00'10.0''W$

MPO(6602874-02)

20-AVR-2007

LNМ/D. 16-JUIN-2006

Rayer la bouée tonne de bâbord verte $59^{\circ}16'20.0''N$ $106^{\circ}00'35.0''W$

MPO(6602874-03)



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Carte n° 6310

20-AVR-2007

LNМ/D. 16-JUIN-2006

Rayer la bouée tonne de tribord rouge 59°16'10.0"N 106°01'00.0"W

MPO(6602874-04)